


 Esercizio di Torino	esecutore commerciale	località lavoro <u>VIA LAGNASCO 13</u>											
	data esecuzione	richiedente <u>AMM. ROMAGNOLI</u>											
unità esecutrice <u>G140</u>	Descrizione lavoro <u>NUOVO IMPIANTO</u>		Destinazione contabile <table border="1"> <tr> <th>Centro Operativo</th> <th>Categ.</th> <th>Specie</th> <th>Centro di Costo</th> <th>Commissio</th> </tr> <tr> <td>1109</td> <td>21</td> <td>39</td> <td>3792</td> <td>3737</td> </tr> </table>	Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio	1109	21	39	3792	3737
Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio									
1109	21	39	3792	3737									
Esecutore E. SCAVO Impianto: Ditta <u>UNIVERSAL GAS</u> Ass. <u>ALBAHO</u> Data <u>6-10-86</u>	P. G.		Schizzo n°										
Esecutore attacco: Sq. <u>GARINO</u> Ass. <u>ALBAHO</u> Data <u>8-10-86</u>	N° <u>1</u>		<u>31'303</u>										
		cal. <u>G.25</u>	ril. mappa n° <u>765-789</u>										



PROVA DI
TENUTA
Eseguita a
10.000 mm. c.d.o.

N° REG.

Data 8-10-86

NOTE: VEDI SCHIZZO ALLEGATO

controllata da
GARINO

V. Resp.

[Signature]

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diromaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2	1.60		15.00	
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.	1.60		15.00	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia {

☐ esistente
☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

SCHIZZO: 31303

Cat. lavoro

Commissa

11

DL 38

Esecutore

Conto	S/C
-------	-----

21	22
----	----

PUNTI

GAS

Esecuzione Imp.: Artig. Varelli Ass. Tavella Data 4/4/68


Esecuzione att.: Sq. N. 20/2 Ass. T. d. V. e. l. l. a Data 9/5/68

N. 24

Cal. 20

Sviluppo ml. *ml. 45.00*

Dis.: Rosso 19/6/68



VIA LAGNASCO

VIA SAN MARINO

Collaudo n°	1041
-------------	------

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni

Q	Colonne	Prese
4"		
3"		2 00
2 1/2"	34 45	0 20
2"	0 40	
1 1/2"	65 15	
1 1/4"	44 45	
1"	36 45	
Tot.	184 50	2 20
A.I.I.	Pb. X	Fe.

A.I.I.

Pb.

X

Fe.