

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE			N. 74 del 25.2.98		Ubicazione TORINO Via OGLIARO 21																																						
Richiesta Intervento 4 N. 3002 Del. 19.2.1998		Riparazione Dispersione 5 N. 3002 Del. 25.2.1998		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐		Causa/Natura Dispersione 6 21		Riparazione Dispersioni Precedenti 7 ☒ NO ☐		Gas Distribuito 9 Naturale ☒ Manifatt. ☐																																					
Pressione di Esercizio 10 ☒ BP (0,04) ☐ AP (12) ☐ MPA (0,5) ☐ AP (24) ☐ MPB (1,5) ☐ AP (>24) ☐ MPB (5)		Materiale ☐ Ghisa grigia ☐ Acciaio C 56 ☐ Ghisa sferoid. ☐ Acciaio API ☐ Acciaio nudo ☐ Fibron ☒ Acciaio rivestito ☐ Altri		Ø		Materiali Impiegati 12				Varie 13																																					
						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>U.M.</th> <th>Quantità</th> <th>Tipo Interv.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Morse</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Collari</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sifoni</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cannetta sifoni</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Curva</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tee</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tubo</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manicotto mecc.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Manicotto term.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sest. conug.</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Descrizione	U.M.	Quantità	Tipo Interv.	Morse				Collari				Sifoni				Cannetta sifoni				Curva				Tee				Tubo				Manicotto mecc.			
Descrizione	U.M.	Quantità	Tipo Interv.																																												
Morse																																															
Collari																																															
Sifoni																																															
Cannetta sifoni																																															
Curva																																															
Tee																																															
Tubo																																															
Manicotto mecc.																																															
Manicotto term.																																															
Sest. conug.																																															
Imputazione Contabile 14		O.L. Ricerca Dispers.		N. Commessa 15		Tipo Traffico 16		Patrol Survey 17																																							
Codice Centro Operativo 1103	Categoria 30	Specie 53	C. Costo/O.L. Fornit. 0000	Commessa 061			Isola Pedonale Tr. pesante ☐ Tr. leggero ☒	Segnale N. SI NO																																							
ACCERTAMENTO					Punto 18		Codice																																								
Macchinario IN SEQUI	Intensità APERTO	Esecutore 3083	Data 19/2/98	Compilatore BORTOLINI	Impresa Scavi	Dimens. Scavi	Sottosuolo	Sede posa	Paviment.	Punti Dispersione 19																																					
RIPRISTINI 20		Entità Dispersione 21		Numero Mappa		Codice Nodo 22																																									
TIPO	METRI QUADRI	PROPRIETÀ	Modesta ☐	765		Fine Inizio																																									
		☐ P ☐ C	Media ☒																																												
		☐ P ☐ C	Elevata ☐																																												
Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino) 23																																															
VIA ACCIARINI																																															
						riport. su mappa N° data 10/07/2001 disegnatore Bortolini																																									
VIA OGLIARO																																															
NOTE 24																																															
ESEGUITO RIPARAZIONE CANNETTA SIFONE																																															
				SQUADRA		ASSISTENTE		RESPONSABILE 25																																							
				MONICO		Bortolini		francesco																																							

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Dips. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfianto
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfianto
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Conseal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziamento presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfianto (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfianto
- 46 Sostituzione valvola di sfianto
- 47 Riparazione valvola di sfianto
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfianto
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziamento presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziamento presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro

VIA OGLIARO 21

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

0053/P.4

Descrizione lavoro Mod. Impianto

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissio

1109

22

39

2692

0082

Esecutore impianto: Ditta SCARO RUI

Ass.

Data

P. G.

N° 30

Schizzo n°

42.607

Esecutore attacco: Sq. DE PADLI

Ass. sbodio

Data 22.4.83

col.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

VIA ACCIARINI

VIA

VIA

cortile

GIARDINO

VISTO DA A

OGLIARO

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

LAVORO CONTO

RIPARTIZIONE IV

COMUNE TO

riport. su mappa N° 765

data 7/7/83

disegnatore

manina

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac. interr.	Sviluppo allac. aereo	Sviluppo sottocel. colonne direzion.	Sviluppo Guaina
3/4				
1"	1			
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"	5			
4"	2,3			
Tot.	2,3	1		

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manico da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Cod. 0043072