



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA SALICETO 4

data esecuzione

VIA SAN. MARINO 57

richiedente

unità esecutrice

305024

Descrizione lavoro RIATTACCO

+ SOSTITUZIONE TS

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commissio

1109

22

39

4248

5025

Esecutore Impianto: Ditta

SEAM.

Ass.

-

Data

-

P. G.

N° 34

48846

Esecutore allaccio: Sq.

PERETTA

Ass.

Tanzi


Data

13-4-87

col.

ril. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Rep.

controllata da PERETTA

Data 13-4-87

V. Resp.

L. Tanzi

NOTE

Scolate in 1033 ett

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diramaz.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"	27,80			
3"				
4"				
Tot.	27,80			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Cod. 0043072