



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA TRUPOLI 121-123-125

data esecuzione

richiedente _____

unità esecutrice

Descrizione lavoro _____

Destinazione contabile

Centro
Operativo

Categ.

Specie

Centro
di Costo

Comessa

Esecutore Impianto: Ditta _____

Ass. _____

Data _____

P. G.

Schizzo n° _____

Esecutore attacco: Sq. _____

Ass. _____

Data _____

N° _____

cal. _____

rif. mappa n° _____

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI

TENUTA

Eseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N° _____

Data _____

controllata da _____

V. Resp. _____

NOTE: VEDI SCHIZZI ALLEGATI

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocel. colonne dramat.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				


NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicolto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

via tripoli 121-123-125

imb. ridotti
ass. to. azzii

att. pop. gribaudi
ass. agnello 1-10-63



Ri 28956

TRIPOLI

28956



VIA

28957



ESERCIZIO DI TORINO

Esecutore commerciale

località lavoro VIA TRIPOLI 121

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro RIATTACCO
RIP. ALL. 10

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
110P	17	53	1000	5092

Esecutore Impianto: Ditta ^{SCARO} TECNOSCAVI Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. PERRETTA Ass. ^{laizi}


Data 24-3-92

N°

cal.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO



PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Ref.

controllata da Perretta

Data 24-3-1992

V. Resp.

NOTE

Isolato in 1033ett
766 / 790

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2	2,00			
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.	2,00			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
- ☐ da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme


riport. su mappa N° 766

data 6/4/98

disegnatore

5250

5052

		Unità 1 3083		SCHEDA RIPARAZIONE DISPERSIONE DA TUBAZIONE STRADALE		N. 39 del 12/10/03		Ubicazione TORINO Via TRIPOLI 123	
Richiesta intervento N. 4403 Del 31/1/2003		Riparazione Dispersione N. 4403 Del 4/02/2003		Origine Intervento ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3		Causa/Natura Dispersione ☒ 13		Riparazione Dispersioni Precedenti ☐ SI ☒ NO ☐ ?	
Gas Distribuito Naturale ☒ Manifatt. ☐		Pressione di Esercizio 10 ☒ BP (0,04) ☐ MPA (0,5) ☐ MPB (1,5) ☐ MPB (5)		Materiale ☒ Ghisa grigia ☐ Ghisa sferoid. ☐ Acciaio nudo ☐ Acciaio rivestito		Acciaio C 56 ☐ Acciaio API ☐ Fibron ☐ Altri		Materiali Impiegati 12 Descrizione U.M. Quantità Tipo Interv.	
Imputazione Contabile 14 Codice Centro Operativo 1103 Categoria 22 Specie 53 C. Costo/O.L. Fornit. 5146 Commessa 058		O.L. Ricerca Dispers. N. Commessa 15 Punto Codice 5		Tipo Traffico 16 Isola Pedonale ☐ Tr. pesante ☐ Tr. leggero ☒		Patrol Survey 17 Segnale N. ☐ SI ☐ NO		Varie 13 Distanza Fabbricato Profondità Anno Posa Giunto % Ostruzione N. reticolo	
ACCERTAMENTO Apparecchio GASCOPE Intensità 60% Esecutore 3083 Data 31/1/2003		Entità Dispersione 21 Modesta ☐ Media ☐ Elevata ☒		Numero Mappa 22 789		Codice Nodo Fine Inizio		18 Impresa Scavi Dimens. Scavi Sottosuolo Sede posa Paviment. Punti Dispersione 19 170x430x10 10x270x10 1 3 2	
RIPRISTINI 20 TIPO METRI QUADRI PROPRIETÀ		Modesta ☐ Media ☐ Elevata ☒		Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino) 23		Note 24		RESPONSABILE 25	
VIA BAINSIZZA		VIA TRIPOLI		Schizzo (segnalare la distanza dal punto di dispersione allo spigolo dell'incrocio più vicino) 23 		NOTE 24 ESEGUITO SOSTITUZIONE ALLACCIAMENTO ED INSERITO VALVOLA		SQUADRA Loi ASSISTENTE Batolok RESPONSABILE File	

TABELLE

ORIGINE INTERVENTO

- 01 Disp. da ricerca preventiva
- 02 Disp. segnalata
- 03 Manutenzione preventiva programmata
- 04 Mancanza gas
- 05 Esigenza rete
- 06 Esigenza utenza
- 07 Modifica per sost. tubazione stradale
- 08 Modifica impianto derivazione utenza
- 09 Per danni arrecati da terzi

CAUSA/NATURA DISPERSIONE

- 01 Disp. per rottura trasversale del tubo
- 02 Disp. per fessurazione longit. del tubo
- 03 Disp. per fessur. longit. su bicchiere
- 04 Disp. da guarn. di collare o sport. a T
- 05 Disp. da guarn. di giunto a bicchiere
- 06 Disp. da guarn. di giunto meccanico
- 07 Disp. da code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Disp. su giunto filettato
- 09 Disp. su giunto flangiato di tubazione
- 10 Disp. su giunto saldato
- 11 Disp. da guarnizione di morsa mecc.
- 12 Disp. da manicotto a 2 o 3 pezzi
- 13 Disp. su tappo filettato
- 14 Disp. per corrosione localizzata
- 15 Disp. per corrosione diffusa
- 16 Disp. su saldatura di giunzione (difetto di saldatura di posa)
- 17 Disp. per sfogliatura
- 18 Disp. su sald. longitud. (difetto di mat.)
- 19 Disp. su organo di presa
- 20 Disp. su sifone
- 21 Disp. da cannetta sifone
- 22 Disp. su bocca di sgombero o tenca (sportello di ispezione)
- 23 Disp. su valvola di linea
- 24 Disp. su valvola di sfianto
- 25 Disp. su collegamento valvola di sfianto
- 26 Disp. su giunto dielettrico

MATERIALI

- 01 Piombo
- 02 Rame
- 03 Ghisa grigia
- 04 Ghisa grigia - Gregorino
- 05 Ghisa Sferoidale
- 06 Acciaio Fe 00 nudo o acciaio zinc. o ferro (Fe)
- 07 Acciaio Fe 00 rivestito
- 08 Acciaio (DM del 24/11/84)
- 09 API 5L gr B
- 10 API 5LX 42
- 11 API 5LX 46
- 12 API 5LX 52
- 13 API 5LX 60
- 14 Fibronit
- 15 Eternit
- 16 P.V.C.
- 17 Polietilene P.A.D. poliestere alta densità
- 18 Delrin
- 19 Acciaio Fe 37 rivestito P.V.C.

TIPO INTERVENTO

- 01 Applic. manicotto mecc. o collare INOX
- 02 Sostituzione manicotto meccanico
- 03 Applic. manicotto incapsulante (BTR)
- 04 Applic. manicotto termorestring. (RAIKEM)
- 05 Inser. tronchetto ($\leq 1,5$ m) con giunti mecc.
- 06 Inserimento morsa meccanica
- 07 Sostituzione morsa meccanica
- 08 Aggiustaggio morsa meccanica
- 09 Sostituzione Gibault o Viking
- 10 Inser. e aggiustaggio Gibault o Viking
- 11 Applic. collare cieco per annullam. presa
- 12 Sost. collare cieco per annullam. presa
- 13 Sostituzioni guarnizioni
- 14 Serraggio e/o sostituzione bulloni
- 15 Saldatura
- 16 Ripresa saldatura
- 17 Applicazione lembo
- 18 Inscatolamento
- 19 Inserimento tronchetto saldato ($\leq 1,5$ m.)
- 20 Inser. acciaio ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo acc.
- 21 Inser. acc. ($> 1,5$ m e ≤ 10 m) su tubo ghisa
- 22 Inserimento ghisa sferoidale ($> 1,5$ m e ≤ 6 m)
- 23 Ostruzione rilevata
- 24 Disostruzione meccanica
- 25 Disostruzione idrodinamica
- 26 Disostruzione pneumatica
- 27 Trattamento con Con Seal
- 28 Trattamento con Key-Hole
- 29 Trattamento con Joint Interne
- 30 Inserimento nuova presa
- 31 Annul. presa esistente (non con col. cieco)
- 32 Rifacimento presa
- 33 Potenziam. presa
- 34 Inserimento sifone nuovo
- 35 Annullamento sifone esistente
- 36 Sostituzione sifone
- 37 Intervento su cannetta sifone
- 38 Bocca di sgombero esist. (scheda creaz. arch.)
- 39 Annul. bocca sgombero o tenca (sport. isp.)
- 40 Inserimento valvola di linea
- 41 Annullamento valvola di linea
- 42 Sostituzione valvola di linea
- 43 Riparazione valvola di linea
- 44 Inserimento valvola di sfianto (spurgo)
- 45 Annullamento valvola di sfianto
- 46 Sostituzione valvola di sfianto
- 47 Riparazione valvola di sfianto
- 48 Intervento su collegamento valvola di sfianto
- 49 Inserimento giunto dielettrico
- 50 Annullamento giunto dielettrico
- 51 Sostituzione giunto dielettrico
- 52 Inserimento cunicolo SNAM
- 53 Riparazione cunicolo SNAM
- 54 Inserimento tubo guaina PVC
- 55 Inserimento tubo guaina acciaio
- 56 Sostituzione tubo guaina acciaio
- 57 Inserimento tubo guaina ghisa
- 58 Inserimento soffione
- 59 Sostituzione soffione
- 60 Annullamento soffione
- 61 Inserimento cavalletto
- 62 Sostituzione cavalletto
- 63 Annullamento cavalletto
- 64 Battitura giunto
- 65 Sella di rinforzo
- 66 Ready-seal
- 67 Inserimento tubo guaina fibronit
- 68 Inserimento tubo fibronit su ghisa
- 69 Inserimento tubo acciaio su fibronit
- 70 Piastra acciaio
- 71 Soletta CLS
- 72 Inserimento presa su M.P.A.
- 73 Annullamento presa su M.P.A.

- 74 Rifacimento presa su M.P.A.
- 75 Potenziam. presa su M.P.A.
- 76 Inserimento presa su M.P.B.
- 77 Annullamento presa su M.P.B.
- 78 Rifacimento presa su M.P.B.
- 79 Potenziam. presa su M.P.B.
- 80 Inser. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 81 Annul. chiusino immissione "IMMUNOL"
- 82 Inserimento lastra gretata
- 83 Inserimento valvola LINDQUIST
- 84 Annullamento valvola LINDQUIST
- 85 Sostituzione valvola LINDQUIST
- 86 Riparazione valvola LINDQUIST
- 87 Inserimento acciaio rivestito su ghisa sferoidale
- 88 Inserimento acciaio rivestito su ghisa grigia giunti mecc.
- 89 Inserimento ghisa sferoidale su ghisa grigia giunti meccanici
- 90 Inserimento ghisa su Fibronit

TIPO GIUNTO

- 01 Bicchiere con canapa e Pb
- 02 Bicchiere con para, canapa e Pb (Büdde & Göhde)
- 03 Bicchiere con gomma di Fibronit
- 04 Meccanico Express
- 05 Meccanico Ilva
- 06 Meccanico generico
- 07 Code lisce + Gibault o Viking o Express
- 08 Filettato
- 09 Flangiato
- 10 Saldato di testa
- 11 Saldato a Bicchiere cilindrico o sferico
- 12 Bicchiere incollato

SOTTOSUOLO

- 01 Normale - Agricolo
- 02 Roccioso
- 03 Sabbioso
- 04 Ghiaioso
- 05 Di riporto
- 06 Misto a macerie
- 07 Argilloso

SEDE POSA

- 01 Carreggiata
- 02 Carreggiata su strada alberata
- 03 Marciapiedi
- 04 Marciapiedi su strada alberata
- 05 Spartitraffico
- 06 Spartitraffico su strada alberata
- 07 Non in sede stradale (terreno agr. giard.)
- 08 Su area di rispetto
- 09 Su opera d'arte (viadotti, sopraelevate)

PAVIMENTAZIONE

- 01 Sterrato (non impermeabile)
- 02 Bitumato
- 03 Lastricato
- 04 Calcestruzzo
- 05 Porfido
- 06 Marmo, Quarzite, cc.
- 07 Terreno agricolo
- 08 Acciottolato
- 09 Mattonato o piastrellato

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro Via Tripoli 125

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro Nuovo Impianto

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ	Specie	Centro di Costo	Commesse
1109	21	39	4247	3456

305024

Esecutore impianto: Ditta

Pelligrino

Ass.

Bravero

Data 12-5-87

P. G.

Schizzo n°

Esecutore allaccio: Sq.

Novelli

Ass.

Bravero

Data 12-5-87

N° 1
col. 6/65

ril. mappa n°


SCHEMA IMPIANTO

riport. su mappa N° 789
data 28-7-1987
disegnatore E. HICHERO

Passo Carroio

28956

Via Boston



PROVA DI TENUTA
Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Regolare
controllata da Novelli

Data 12-5-1987
V. Resp. My nita

NOTE
Valvola in porzello ϕ 3"

SVILUPPO

ϕ	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne dramat.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4"				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"				
3"	<u>200</u>		<u>900</u>	
4"				
Tot.	<u>200</u>		<u>900</u>	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia

esistente ☐

da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna ϕ
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme