

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT145-18-01机加工工艺规程

产品型号 J/RT-145

零组件号 J/RT145-18-01

零组件名称 定压活门

总页数 24

初样

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3303

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3303			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-18-01		零组件名称		定压活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	备料										
5	调质										
10	车外形	数控车床	T-7	塞规				0220/5H13 T, Z	35		
		数控车床	CTX310V3								
		数控车床	CONQUEST T42								
初样	15	车外形	数控车床	CONQUEST T42	螺纹塞规			0420/M4-6H T	35		
会 签			数控车床	CTX310V1	螺纹塞规			0420/M4-6H Z	35		
								编制	刘阳松 2024/2/26		
								校对	梁健 2024/2/28		
								标审	冯朝飞 2024/2/29		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/2			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3303			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-18-01		零组件名称		定压活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		数控车床	T-7	螺纹底孔塞规			0228/M4-6H-II Z				
				螺纹底孔塞规			0228/M4-H-I T				
20	钻铰孔	小型钻孔中心	TC-S2Z	塞规			0220/2H12 T, Z	35			
		钻攻中心	T4000L	铰刀		14D6120/0023					
25	去毛刺	钳工台									
30	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
初样											
会 签											
							编制	刘阳松 2024/2/26			
							校对	梁健 2024/2/28			
							标审	冯朝飞 2024/2/29			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/2			

工艺

PDM系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3303			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-18-01		零组件名称		定压活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	检验										
40	淬火								特殊过		
45	研顶尖孔	小型车床	CM6120								
初样											
会 签	50	磨外圆	数控外圆磨	S21							
								编制	刘阳松 2024/2/26		
								校对	梁健 2024/2/28		
								标审	冯朝飞 2024/2/29		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/2			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3303			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-18-01		零组件名称		定压活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		数控外圆磨床	S31								
55	去毛刺	钳工台									
60	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
65	裂纹检查										
初样											
会 签											
							编制	刘阳松 2024/2/26			
							校对	梁健 2024/2/28			
							标审	冯朝飞 2024/2/29			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/2			


工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3303			
军品机加分厂						共 5 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-18-01		零组件名称		定压活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	烧伤检查										
75	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
80	检验										
初样	85	包装									
会 签											
								编制	刘阳松 2024/2/26		
								校对	梁健 2024/2/28		
								标审	冯朝飞 2024/2/29		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/2			

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303	
军品机加分厂							工 序 号	0	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定 压 活 门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18								
工 序 名 称	备 料								



	工步	加 工 内 容	夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求
							序 号	量 具 图 号	
	1	备料: Ø20×450 (10件/根)							1.材料技术条件:
									GJB 2294-95
									2.带试样件Ø20*10共5件
									3.允许按单件计算
初 样									下料尺寸和发料单
									件 (n)下料尺寸:
									L=n (a+b) +c
会 签									
王 国 像							编制	刘阳松	2024-1-25
2024-1-29							校对	梁健	2024-1-26
							标审	冯朝飞	2024-1-29
							审核		
工 艺 版 次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-2-1

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3303	
军品机加分厂						工序号	5	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-18-01	零 组 件 名 称	定 压 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军 品 热 表 分 厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	27~35HRC




序号	技 术 要 求	备 注
	调质 硬度27~35HRC	1.带试样件Ø20*10共5件

初样

会 签

陈剑先							编制	刘阳松 2024-1-25
2024-1-26							校对	梁健 2024-1-26
							标审	冯朝飞 2024-1-29
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-2-1

其余 3.2



初样

会签

工艺版次

A

夹持基准：毛坯外圆Ø20

一四三厂

军品机加分厂

工序卡片

编号

69Y-3303

工序号

10

产品型号

J/RT-145

零组件号

J/RT145-18-01

零组件名称

定压活门

共1页

第1页

毛坯类型

棒料

硬度

27~35HRC

设备名称

设备型号

程序编号

材料牌号

9Cr18

数控车床

T-7

J/RT145-18-01-GX10-1

工序名称

车外形

数控车床

CTX310V3

J/RT145-18-01-GX10-2

数控车床

CONQUEST T42

J/RT145-18-01-GX10-3

工步

加工内容

夹具图号

刀具图号

量具

序号

量具图号

1

车端面(1)

硬爪

(2) ~ (7)

光学轴类测量仪

(8)

0220/5H13 T, Z

2

车外圆(10)(22)

(9) ~ (17)

光学轴类测量仪

(18)(19)

轮廓仪

3

车槽(5)(6)(20)

(20) ~ (22)

光学轴类测量仪

(23)

数显卡尺

4

钻铰孔(8)

钻头Ø5

粗糙度

粗糙度对比样块

5

倒角(19)

6

锐边磨圆R0.1~R0.3

7

切断

技术要求

1. 外圆 (22)保持光洁锐边。

编制

刘阳松 2024-2-26

校对

梁健 2024-2-28

标审

冯朝飞 2024-2-29

审核

审定

标记

更改单号

签名

标记

更改单号


签名

批准

陈云维 2024-3-2

工艺
PDM 系统有效文件

3.2



初样

会 签


工艺版次

A


一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303	
军品机加分厂							工序号	15	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	T-7	J/RT145-18-01-GX15-1		
工 序 名 称	车外形				数控车床	CTX310V1	J/RT145-18-01-GX15-2		
					数控车床	CONQUEST T42	J/RT145-18-01-GX15-3		
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具					
				序 号	量具图号				
1	车端面①	软爪		②⑤⑥	光学轴类测量仪				
				③④	数显卡尺				
2	车外圆⑧			⑦	0420/M4-6H T				
					0420/M4-6H Z				
3	倒角⑥				0228/M4-H-I T				
					0228/M4-6H-II Z				
4	车螺纹底孔 $\phi 3.242^{+0.18}_0$			⑧⑪	光学轴类测量仪				
				⑨⑩	轮廓仪				
5	车螺纹⑦			⑫	光学轴类测量仪				
				粗糙度	粗糙度对比样块				
6	本工序产生的锐边磨圆R0.1~R0.3								
技 术 要 求	1.A表面保持光洁锐边。 2. 镗软爪跳动0.02max。								
						编制	刘阳松 2024-2-26		
						校对	梁健 2024-2-28		
						标审	冯朝飞 2024-2-29		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		

[illegible]


工艺工
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	25		
产 品 型 号	J/RT-145		零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				钳 工 台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
初 样	工 步	加 工 内 容		夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求		
					序 号	量 具 图 号				
	1	按《去毛刺操作指导》69-GZ7第						1.A表面保持光洁锐边。		
		5.1.1条去除零件外形毛刺；						2.使用5~10倍放大镜检查		
		第5.1.2条去除径向孔毛刺。						零件外表面应无毛刺。		
								3.使用冷光源检查零件		
								内表面应无毛刺。		
会 签										
							编 制	刘阳松 2024-2-26		
							校 对	梁健 2024-2-28		
							标 审	冯朝飞 2024-2-29		
							审 核			
工 艺 版 次							审 定			
A	标 记	更 改 单 号	签 名	标 记	更 改 单 号	签 名	批 准	陈云维 2024-3-2		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	30		
产 品 型 号	J/RT-145		零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1. A表面保持光洁锐边。				
						2. 目视检查零件内外表面应干燥、无残留水分、无污染物。				
初 样										
会 签										
						编制	刘阳松 2024-2-26			
						校对	梁健 2024-2-28			
						标审	冯朝飞 2024-2-29			
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		

工艺
PDM 系统有效文件



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片				编 号	69Y-3303		
军品机加分厂						工序号	35		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门		共 1 页	第 1 页
材料牌号	9Cr18			毛坯类型	棒料	硬 度	27~35HRC		
编号	检 验 内 容		量具图号		编号	检 验 内 容		量具图号	
I	外观检查								
1	检查零件应无碰伤, 压								
	伤, 划伤, 锈蚀等缺陷								
2	检查零件表面粗糙度		粗糙度比较样块						
II	尺寸检查								
①	6 ^{+0.5} _{-0.25}		数显卡尺						
②	M4-6H		0420/M4-6H T						
			0420/M4-6H Z						
③	Ø10 ⁰ _{-0.22}		数显卡尺						
④	Ø16 ⁰ _{-0.27}		数显卡尺						
⑤	7.5 ⁰ _{-0.22}		投影10%						
⑥	1 ^{+0.14} ₀		数显卡尺						
⑦	12.5±0.1		投影10%						
⑧	23.5±0.1		投影10%						
⑨	29±0.05		数显卡尺						
⑩	Ø2 ^{+0.1} ₀		0220/2H12 T, Z						
⑪	Ø5 ^{+0.12} ₀		0220/5H12 T, Z						
⑫	Ø10.3 ⁰ _{-0.1}		数显卡尺						
⑬	Ø2 ^{+0.1} ₀		0220/2H12 T, Z						
技术要求	1. 使用5~10倍放大镜检查零件外表面无毛刺及污物。 2. 使用冷光源检查零件内表面无毛刺及污物。 3. 外圆⑫保持光洁锐边。 4. 尺寸③~⑨、⑫允许由光学轴类测量仪测量。								
						编制	刘阳松 2024-2-26		
						校对	梁健 2024-2-28		
						标审	冯朝飞 2024-2-29		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		

初样

会 签

张再力


2024-2-28

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3303		
军品机加分厂						工 序 号	40		
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定 压 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	淬 火			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位		军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55HRC~65HRC	



序号	技 术 要 求	备 注
	淬火：55HRC~65HRC	1. A表面保持光洁锐边。


初样

会 签

陈剑先							编制	刘阳松	2024-2-26
2024-2-29							校对	梁健	2024-2-28
							标审	冯朝飞	2024-2-29
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-2

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3303		
军品机加分厂						工序号	45		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				小型车床	CM6120			
工 序 名 称	研顶尖孔								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	研顶尖孔		W28 铸铁棒	①	偏摆仪	1. A表面保持光洁锐边。		
初样								
会 签								
					编制	刘阳松 2024-2-26		
					校对	梁健 2024-2-28		
					标审	冯朝飞 2024-2-29		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3303	
军品机加分厂						工序号	50	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18				数控外圆磨	S21	J/RT145-18-01-GX50-1	
工 序 名 称	磨外圆				数控外圆磨床	S31	J/RT145-18-01-GX50-2	




工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	磨外圆②			①	指示尺0.001，测微仪	1. 外圆①保持光洁锐边
				②	指示尺0.001，块规	按MT1039检查
				③	千分表0.001，偏摆仪	2. 首尾件检查磨削面应无
				粗糙度	粗糙度对比样块	烧伤及裂纹

工艺工
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	55		
产 品 型 号	J/RT-145		零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按《去毛刺操作指导》69-GZ7第					1.A表面保持光洁锐边。				
	5..1.1条去除A表面的毛刺。					2.使用5~10倍放大镜检查				
						零件外表面应无毛刺。				
						3.使用冷光源检查零件				
						内表面应无毛刺。				
初 样										
会 签										
						编制 刘阳松 2024-2-26				
						校对 梁健 2024-2-28				
						标审 冯朝飞 2024-2-29				
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 陈云维 2024-3-2			


工艺

PDM系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	60		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1. A表面保持光洁锐边。				
						2. 目视检查零件内外表面应干燥、无残留水分、无污染物。				
初 样										
会 签										
					编制	刘阳松 2024-2-26				
					校对	梁健 2024-2-28				
					标审	冯朝飞 2024-2-29				
					审核					
工 艺 版 次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3303	
军品机加分厂						工序号	65	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-18-01	零 组 件 名 称	定 压 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	裂 纹 检 查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55HRC~65HRC




序号	技 术 要 求	备 注
	检查A表面应无裂纹 按MT1039检查	1. A表面保持光洁锐边。

初样
会 签
江浩
2024-2-29
工艺版次
A

						编制	刘阳松 2024-2-26
						校对	梁健 2024-2-28
						标审	冯朝飞 2024-2-29
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3303	
军品机加分厂						工 序 号	70	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-18-01	零 组 件 名 称	定压活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质量部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55HRC~65HRC




序号	技 术 要 求	备 注
	检查A表面应无烧伤 按MT1039检查	1. A表面保持光洁锐边。

初样
会 签
江浩
2024-2-29
工艺版次
A

						编制	刘阳松 2024-2-26
						校对	梁健 2024-2-28
						标审	冯朝飞 2024-2-29
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2


工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	75		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-18-01		零组件名称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1. A表面保持光洁锐边。				
						2. 目视检查零件内外表面应干燥、无残留水分、无污染物。				
初 样										
会 签										
						编制 刘阳松 2024-2-26				
						校对 梁健 2024-2-28				
						标审 冯朝飞 2024-2-29				
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3303	
军品机加分厂							工序号	80	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-18-01	零组件名称	定压活门		共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		55HRC~65HRC		



编号	检验内容	量具图号	编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查		IV	标印		1. 使用5~10倍放大镜
1	检查零件应无碰伤, 压伤, 划伤, 锈蚀等缺陷			在标印处使用激光标印机		检查零件外表面无毛刺及污物。
2	检查零件表面粗糙度	便捷式粗糙度仪		标印零件批次号及顺序号, 字体直形体字, 字高2, 字深0.003~0.25		2. 使用冷光源检查零件内表面无毛刺及污物。
II	尺寸检查					3. 外圆② 保持光洁锐边。
②	$\varnothing 10.05^{+0}_{-0.012}$	指示尺0.001, 块规	IV	开质量保证单		

初样	III	形位公差检查					
		$\sqrt{0.003}$	指示尺0.001, 测微仪				
会 签							
张再力						编制	刘阳松 2024-2-26
2024-2-28						校对	梁健 2024-2-28
						标审	冯朝飞 2024-2-29
						审核	
工艺版次						审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准 陈云维 2024-3-2

工艺工
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3303		
军品机加分厂							工 序 号	85		
产 品 型 号	J/RT-145		零 组 件 号	J/RT145-18-01		零 组 件 名 称	定压活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	55HRC~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18									
工 序 名 称	包 装									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	零件完全浸入防锈油后, 使用防锈纸包裹零件, 然后放入气相防锈袋内并封口。					1. A表面保持光洁锐边。				
初 样										
会 签										
						编制	刘阳松 2024-2-26			
						校对	梁健 2024-2-28			
						标审	冯朝飞 2024-2-29			
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-2		