

工 艺 规 程

工艺名称 J/RT145-17-02工艺规程

产品型号 J/RT-145

零组件号 J/RT145-17-02

零组件名称 压差活门衬套

总页数 24

初样

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3339

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3339			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质										
10	车外形	数控车床	GS 200PLUS	塞规				0220/19H12-j T,Z			
		数控车床	ELITE 8/51	样板				14D6060/0245			
				样板				14D6060/0264			
15	车端面镗孔	数控车床	GS 200PLUS								
初样		数控车床	ELITE 8/51								
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	胡文杰 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3339			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
20	钻孔	小型钻孔中心	TC—S2Z	塞规				0220/2H12 T,Z			
				塞规				0220/3H12 T,Z			
				铰刀		14D6120/0013					
				铰刀		14D6120/0015					
				钻头		Φ 1.9					
				钻头		Φ 2.9					
25	去毛刺	钳工台									
30	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
初样											
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	胡文杰 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3339			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	检验										
40	真空淬火										
42	磨孔	数控内圆磨	S145cnc	气动量头				14D6072/0538	75		
				环规				0273/18×0.01 2	75		
				定位衬套				14D6074/0276	75		
45	磨外圆	数控外圆磨	S21cnc								
		数控外圆磨	K-C33								
		数控外圆磨	S31								
		</									

工艺

PDM 系统有效文件


一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3339			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	去毛刺	钳工台									
55	清洗	水基型封闭式多功能清洗机	PALMA								
60	磁粉检查										
初样	65	烧伤检查									
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	胡文杰 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3339			
军品机加分厂						共 5 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	清洗	水基型封闭式多功能清洗机		PALMA							
75	检验										
80	包装										

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3339	
军品机加分厂						工序号	0	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18							
工 序 名 称	下料							



	工步	加 工 内 容	夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求
							序 号	量具图号	
	1	按图下料:Ø30×270							1. 材料技术条件:
		(6件/根)							GJB 2294-95
									2. 允许按单件计算
									下料尺寸和发料单件
									下料尺寸:
初样									L=n (a+b) +c
									3.带Ø30×80试样件1件
会 签									
王国像							编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	胡文杰	2024-3-8
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3339	
军品机加分厂						工序号	5	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-17-02	零 组 件 名 称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	27~35HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度， 27~35HRC	1. 每批带 $\Phi 30 \times 80$ 试样件一根，随零件周转。

初样

会 签

陈剑先							编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	胡文杰	2024-3-8
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8

PDM 系统有效文件

一四三厂
军品机加分厂

工 序 卡 片

编 号	
工 序 号	

10

产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02	零组件名称	压差活门衬套	共 1 页	第 1 页
------	----------	------	---------------	-------	--------	-------	-------

毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC	设备名称	设备型号	程序编号
------	----	----	----------	------	------	------

材料牌号	9Cr18	数控车床	GS 200PLUS	J/RT145-17-02-GX10-1
------	-------	------	------------	----------------------

工序	外形	数控车床	ELITE 8/51	J/RT145-17-02-GX10-2
----	----	------	------------	----------------------

工 序 名 称	车 外 形
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

数控车床 ELITE 8/51

J/RT145-17-02-GX10-2

技术要求	1. 孔⑦保持光洁锐边 2. 除⑤ ~ ⑧⑬ 外，其余尺寸允许在光学轴类测量仪CS305上测量 3. 车试样件Φ29X10 5件，粗糙度Ra1.6，随零件周转至40工序使用。
------	---

						编制	何山懿 2024-3-8
						校对	陈鹏 2024-3-8
						标审	胡文杰 2024-3-8
						审核	
						审定	


标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8
----	------	-----	----	------	-----	----	--------------

会 签

工艺版次


A

定位基准: $\varnothing 30$ 毛坯外圆



工艺
PDM 系统有效文件


一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339	
军品机加分厂							工序号	15	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	CONQUEST T42	J/RT145-17-02-GX15-1		
工 序 名 称	车端面镗孔				数控车床	GS 150PLUS	J/RT145-17-02-GX15-2		



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	平端面M	软爪		粗糙度	粗糙度对比样板	1. 孔A保持光洁锐边
				①	千分尺0.01	
2	车外圆 ①			②	卡尺0.02	
				③	卡尺0.02	2. 镗软爪跳动0.01max
3	镗孔②			④	卡尺0.02	
				⑤	卡尺0.02	
初 样	4 锐边磨圆R0.1~0.3					
会 签						
				编制	何山懿	2024-3-8
				校对	陈鹏	2024-3-8
				标审	胡文杰	2024-3-8
				审核		
工艺版次				审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
				批准	陈云维	2024-3-8


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339	
军品机加分厂							工 序 号	20	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套	共 1 页	第 1 页	
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				小型钻孔中心	TC-S2Z	J/RT145-17-02-GX20		
工 序 名 称	钻 孔								




工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	钻铰孔	软爪	Φ1.9钻头	粗糙度	粗糙度对比样板	1. 孔A保持光洁锐边
			14D6120/0013	①	0220/2H12 T,Z	2、4XΦ3孔与2XΦ2孔
				②	0220/3H12 T,Z	相互位置任意。
1	钻铰孔		14D6120/0015			
			Φ2.9钻头			

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339		
军品机加分厂							工 序 号	25		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按去毛刺操作指导					1.孔A保持光洁锐边				
	69-GZ7第5.1.5条去									
	除零件外形及孔毛刺									
初 样										
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	胡文杰 2024-3-8			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339		
军品机加分厂							工序号	30		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按自动清洗机操作指导					1. 孔A保持光洁锐边				
	69-GZ48进行,清洗后检查									
	零件内外表面应干燥、									
	无水分									
初 样										
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	胡文杰 2024-3-8			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺
PDM系统有效文件

其余 6.3



I
2:1



一 四 三 厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3339	
军品机加分厂							工序号	35	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
材料牌号	9Cr18			毛坯类型	棒料	硬 度		27~35HRC	
编号	检验内容		量具图号		编号	检验内容		量具图号	
I	外观检查								
1	检查表面粗糙度应符合图		粗糙度对比样板						
2	零件表面应无碰伤,压伤,划伤,锈蚀等缺陷								
3	用10倍放大镜检查零件外形应无毛刺								
4	用冷光源检查零件内表面应无毛刺								
II	尺寸检查								
①	$\varnothing 26.2^{+0.0}_{-0.05}$		千分尺0.01						
②	$\varnothing 25.2^{+0.0}_{-0.05}$		千分尺0.01						
③	$\varnothing 23^{+0.0}_{-0.05}$		刀口千分尺0.01						
④	$\varnothing 22^{+0.0}_{-0.05}$		刀口千分尺0.01						
⑤	$3.5^{+0.1}_{0}$		卡尺0.02						
⑥	$2.5^{+0.1}_{0}$		卡尺0.02						
⑦	$2.5^{+0.1}_{0}$		卡尺0.02						
⑧	$\varnothing 21^{+0.0}_{-0.052}$		刀口千分尺0.01						
⑨	$\varnothing 24.2^{+0.0}_{-0.05}$		千分尺0.01						
⑩	36±0.05		卡尺0.02						
⑪	$\varnothing 17.8^{+0.05}_{0}$		内径表0.01						
技术要求	1. 孔A保持光洁锐边 2. 尺寸① ~ ⑩ 允许在光学轴类测量仪上测量。								
						编制	何山懿 2024-3-8		
						校对	陈鹏 2024-3-8		
						标审	胡文杰 2024-3-8		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

初样

会 签

张再力


2024-3-8

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3339	
军品机加分厂						工序号	40	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-17-02	零 组 件 名 称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	真 空 淬 火			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC




序号	技 术 要 求	备 注
	真空淬火： 硬度≥56HRC	1. 孔A保持光洁锐边 2. 每批带试样件Φ29X10 5件


初样

会 签

陈剑先						编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8						校对	陈鹏	2024-3-8
						标审	胡文杰	2024-3-8
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺卡	一四三厂		工序卡片				编号		69Y-3339								
	军品机加分厂						工序号		42								
	产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套		共 1 页		第 1 页		
	毛坯类型		棒料		硬度		≥56HRC		设备名称		设备型号		程序编号				
	材料牌号		9Cr18				数控内圆磨		S145cnc		J/RT145-17-02-GX42						
工序名称		磨孔															
0.4 																	
工步		加工内容		夹具图号		刀具图号		量具		技术要求							
								序号								量具图号	
1		磨孔①						① ②		14D6072/0538		1. 孔①保持光洁锐边					
										0273/18×0.01 ²		2. 首件检查磨削					
										14D6074/0276		磨削表面应无烧					
								粗糙度		粗糙度对比样板		伤和裂纹。					
												按MT-1047检验					
初样																	
会签																	
江浩										编制		何山懿 2024-3-8					
2024-3-8										校对		陈鹏 2024-3-8					
										标审		胡文杰 2024-3-8					
										审核							
工艺版次										审定							
A		标记		更改单号		签名		标记		更改单号		签名		批准		陈云维 2024-3-8	

工艺
PDM系统有效文件



初样


会签
江浩
2024-3-8


工艺版次
A

3.2/

一四三厂		工序卡片					编号	69Y-3339	
军品机加分厂							工序号	45	
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套	共1页	第1页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控外圆磨	S21cnc	J/RT145-17-02-GX45-1		
工序名称	磨外圆				数控外圆磨	K-C33	J/RT145-17-02-GX45-2		
					数控外圆磨	S31	J/RT145-17-02-GX45-3		
工步	加工内容	夹具图号	刀具图号	量具					
				序号	量具图号				
1	磨外圆①			①②③	千分尺0.01				
				④⑤	千分表0.001				
2	磨外圆②				偏摆仪				
					粗糙度	粗糙度对比样板			
3	磨外圆③								
技术要求	1. 孔B保持光洁锐边 2. 允许分工步成批加工。 3. 首件检查磨削磨削表面应无烧伤和裂纹。按MT-1047检验								
						编制	何山懿 2024-3-8		
						校对	陈鹏 2024-3-8		
						标审	胡文杰 2024-3-8		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签名	标记	更改单号	签名	批准	陈云维 2024-3-8		


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339		
军品机加分厂							工序号	50		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按去毛刺操作指导					1、内孔A保持光洁锐边				
	69-GZ7第5.1.5条去									
	除零件内孔毛刺									
2	抛光R0.2±0.1									
初样										
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	胡文杰 2024-3-8			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺卡	一四三厂		工 序 卡 片							编 号		69Y-3339																																																																																																																																		
	军品机加分厂										工序号		55																																																																																																																																	
	产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-02		零组件名称		压差活门衬套		共 1 页	第 1 页																																																																																																																																
	毛坯类型		棒料		硬度		≥56HRC		设备名称		设备型号		程序编号																																																																																																																																	
	材料牌号		9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机		PALMA																																																																																																																																					
	工 序 名 称		清洗																																																																																																																																											
																																																																																																																																														
<table><tr><th rowspan="2">工步</th><th rowspan="2">加 工 内 容</th><th rowspan="2">夹具图号</th><th rowspan="2">刀具图号</th><th colspan="2">量 具</th><th rowspan="2">技 术 要 求</th></tr><tr><th>序 号</th><th>量具图号</th></tr><tr><td>1</td><td>按自动清洗机操作指导</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">1. 孔A保持光洁锐边</td></tr><tr><td></td><td>69-GZ48进行，清洗后</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>检查零件内外表面应干</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>燥、无水分</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>初样</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>会 签</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>编制</td><td colspan="2">何山懿</td><td colspan="2">2024-3-8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>校对</td><td colspan="2">陈鹏</td><td colspan="2">2024-3-8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>标审</td><td colspan="2">胡文杰</td><td colspan="2">2024-3-8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>审核</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>工艺版次</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>审定</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>A</td><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签 名</td><td>标记</td><td>更改单号</td><td>签 名</td><td>批准</td><td colspan="2">陈云维</td><td colspan="2">2024-3-8</td></tr></table>															工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求	序 号	量具图号	1	按自动清洗机操作指导					1. 孔A保持光洁锐边		69-GZ48进行，清洗后						检查零件内外表面应干						燥、无水分											初样														会 签													编制	何山懿		2024-3-8								校对	陈鹏		2024-3-8								标审	胡文杰		2024-3-8								审核					工艺版次						审定					A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维		2024-3-8	
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求																																																																																																																																								
				序 号	量具图号																																																																																																																																									
1	按自动清洗机操作指导					1. 孔A保持光洁锐边																																																																																																																																								
	69-GZ48进行，清洗后																																																																																																																																													
	检查零件内外表面应干																																																																																																																																													
	燥、无水分																																																																																																																																													
初样																																																																																																																																														
会 签																																																																																																																																														
						编制	何山懿		2024-3-8																																																																																																																																					
						校对	陈鹏		2024-3-8																																																																																																																																					
						标审	胡文杰		2024-3-8																																																																																																																																					
						审核																																																																																																																																								
工艺版次						审定																																																																																																																																								
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维		2024-3-8																																																																																																																																				

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3339	
军品机加分厂						工序号	60	
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-17-02	零 组 件 名 称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	磁粉检查： 零件A、B、C、D表面应无裂纹 按MT-1047检验	1、内孔A保持光洁锐边


初样

会 签

江浩						编制	何山懿 2024-3-8	
2024-3-8						校对	陈鹏 2024-3-8	
						标审	胡文杰 2024-3-8	
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺
PDM系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3339		
军品机加分厂						工序号	65		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查			毛坯类型	棒料	协作单位		质量部	
				材料牌号	9Cr18		硬度	≥56HRC	




序号	技 术 要 求	备 注
	烧伤检查： 零件A、B、C、D表面应无烧伤 按MT-1047检验	1、内孔A保持光洁锐边

初样

会 签


江浩							编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	胡文杰	2024-3-8
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3339		
军品机加分厂							工序号	70		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-02		零组件名称	压差活门衬套		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				水基型封闭式多功能清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按自动清洗机操作指导					1. 孔A保持光洁锐边				
	69-GZ48进行, 清洗后									
	检查零件内外表面应干									
	燥、无水分									
初 样										
会 签										
					编制	何山懿 2024-3-8				
					校对	陈鹏 2024-3-8				
					标审	胡文杰 2024-3-8				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3339	
军品机加分厂							工序号	75	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-02	零组件名称	压差活门衬套	共 1 页	第 1 页		
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度	≥56HRC			



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查			III	形位公差检查		1. 孔①保持光洁锐边
1	零件表面应无划伤				0.003	14D6072/0538	
	压伤、碰伤、锈蚀					0273/18×0.01 ²	
	蚀等缺陷					14D6074/0276	
2	零件表面粗糙度	粗糙度对比样板					
	应符合图			IV	标印		
					用激光标印机在标		
II	尺寸检查				印处标印批次号		
①	$\varnothing 17.99^{+0.01}_0$	14D6072/0538					
		0273/18×0.01 ²					
				V	开质量保证单		
						编制	何山懿 2024-3-8
						校对	陈鹏 2024-3-8
						标审	胡文杰 2024-3-8
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺 PDM 系统有效文件	一 四 三 厂		工 序 卡 片				编 号		69Y-3339										
	军品机加分厂						工 序 号		80										
	产 品 型 号		J/RT-145		零 组 件 号		J/RT145-17-02		零 组 件 名 称		压差活门衬套		共 1 页		第 1 页				
	毛 坯 类 型		棒 料		硬 度		≥56HRC		设 备 名 称		设 备 型 号		程 序 编 号						
	材 料 牌 号		9Cr18																
	工 序 名 称		包 装																
																			
	工 步		加 工 内 容				夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求						
											序 号		量 具 图 号						
	1		将零件用油封纸包裹 然后放入干净零件盒中												1.孔A保持光洁锐边				
初 样																			
会 签																			
												编制		何山懿 2024-3-8					
												校对		陈鹏 2024-3-8					
												标审		胡文杰 2024-3-8					
												审核							
工 艺 版 次												审定							
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		陈云维 2024-3-8			