

工 艺 规 程

工艺名称 J/145-17-01机加工工艺规程

产品型号 J/RT-145

零组件号 J/RT145-17-01

零组件名称 压差活门

总页数 25

初样

设计版次

A

工艺版次

A

单 位

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3372

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3372			
军品机加分厂						共 5 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质										
10	车外圆	数控车床	T42	塞规				0220/13. 5H13-p T, Z	35		
		数控车床	GS 150PLUS	塞规				0220/13H10-p T, Z			
		数控车床	GS 200PLUS								
15	车端面	数控车床	T42								
		数控车床	GS 150PLUS								
初样		数控车床	GS 200PLUS								
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	冯朝飞 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3372			
军品机加分厂						共 5 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
20	铣槽	加工中心	XR1000P	塞板				0340/4H13 T, Z	35		
		钻攻中心	TC-S2Z								
25	去毛刺	钳工台									
30	清洗	自动清洗机	PALMA								
初样	35	检验		塞板				0250/16.5h13 T, Z			
会 签				塞板				0250/B17h13 T, Z			
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	冯朝飞 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3372			
军品机加分厂						共 5 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
40	真空淬火								特殊过		
45	磨外圆	无心磨	M1080B	标准件				0740/18.01	67、75		
		数控无心磨	KRONOS S								
50	去毛刺	钳工台									
初样											
会 签											
								编制	何山懿 2024/3/8		
								校对	陈鹏 2024/3/8		
								标审	冯朝飞 2024/3/8		
								审核			
工艺版次								审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3372			
军品机加分厂						共 5 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
55	清洗	自动清洗机	PALMA								
60	磁粉检查										
65	烧伤检查										
67	研外圆	研磨机	F323								
初样											
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	冯朝飞 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			


工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3372			
军品机加分厂						共 5 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
70	清洗	自动清洗机	PALMA								
75	检验										
80	包装										
初样											
会 签											
							编制	何山懿 2024/3/8			
							校对	陈鹏 2024/3/8			
							标审	冯朝飞 2024/3/8			
							审核				
工艺版次							审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024/3/8			

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3372		
军品机加分厂						工序号	0		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度			设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18								
工 序 名 称	下料								



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	下料 $\varnothing 20 \times 300$ (8件/根)					1.材料技术条件: GJB 2294-95		
						2.允许按单件计算 下料尺寸和发料单 件 (n) 下料尺寸:		
						$L=n(a+b)+c$		
初样						3.每批带 $\varnothing 20 \times 80$ 试样件一根,随零件 周转。		
会 签								
王国像					编制	何山懿 2024-3-8		
2024-3-8					校对	陈鹏 2024-3-8		
					标审	冯朝飞 2024-3-8		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3372	
军品机加分厂						工序号	5	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01	零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	调 质			毛坯类型	棒料	协作单位	军品热表分厂	
				材料牌号	9Cr18		硬度	27~35HRC




序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度， 27~35HRC	1.每批带Φ20 X80试样件一根， 随零件周转。

初样

会 签

陈剑先							编制	何山懿 2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏 2024-3-8
							标审	冯朝飞 2024-3-8
							审核	
工艺版次							审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8


其余
3.2



一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372					
军品机加分厂							工 序 号	10					
产品型号		J/RT-145		零 组 件 号		J/RT145-17-01		零 组 件 名 称		压 差 活 门		共 2 页	第 1 页
毛坯类型		棒 料		硬 度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程 序 编 号	
材料牌号		9Cr18					数控车床		T42		J/RT145-17-01-GX10-1		
工 序 名 称		车 外 圆					数控车床		GS 150PLUS		J/RT145-17-01-GX10-2		
							数控车床		GS 200PLUS		J/RT145-17-01-GX10-3		
工 步	加 工 内 容			夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具					
								序 号		量 具 图 号			
1	车端面 ①			硬爪									
								③ ~ ⑮		光学轴类测量仪			
2	粗车外圆⑪留精车单边							⑮		千分表0.002			
	余量 0.04~0.07							⑮		卡尺0.02			
9	精车外圆 ⑪							⑮		0220/13.5H13-p T,Z			
3	粗车槽⑮留精车单边余量							⑮		0220/13H10-p T,Z			
	0.04~0.07							⑮ ⑮		首件解剖投影仪			
								粗糙度		粗糙度对比样板			
4	精车槽 ⑮												
5	粗车槽⑮留精车单边余量												
	0.04~0.07												
6	精车槽 ⑮												
7	钻孔⑮至尺寸 $\varnothing$ 12.5												
技 术 要 求	1.外圆⑪保持光洁锐边 ； 2.车试样件 $\varnothing$ 19 X10 5件,粗糙度Ra0.1,随零件周转 ,用于40工序真空淬火。												
								编 制					
								校 对					
								标 审					
								审 核					
								审 定					
标 记	更 改 单 号		签 名		标 记	更 改 单 号		签 名		批 准			

初样
会签
工艺版次
A

3.2




A

标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准
----	------	-----	----	------	-----	----

[illegible]


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3372	
军品机加分厂						工序号	20	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18				加工中心	XR1000P	J/RT145-17-01-GX20	
工 序 名 称	铣 槽				钻攻中心	TC-S2Z	J/RT145-17-01-GX20	




工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	铣槽 ②			①	卡尺0.02	1.A表面保持光
				②	0340/4H13 T,Z	洁锐边
				粗糙度	粗糙度对比样板	



工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372		
军品机加分厂							工序号	25		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按去毛刺操作指导					1.A表面保持光				
	<69-G27>					洁锐边				
	第5.1.1条去除零件所					2.用20倍放大检				
	有毛刺					查外圆A完整无缺口、				
						崩块				
初样										
会 签										
					编制	何山懿 2024-3-8				
					校对	陈鹏 2024-3-8				
					标审	冯朝飞 2024-3-8				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372		
军品机加分厂							工序号	30		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				自动清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按69-GZ48《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1.A表面保持光洁锐边				
						2.清洗干燥后：				
						1) 目视检查零件内外				
						表面应干燥、无残留				
						水分、无附着的污染物。				
初 样						2) 目视检查零件内外				
						表面无碰伤、压伤、				
						划伤、锈蚀等缺陷。				
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	冯朝飞 2024-3-8			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

其余 3.2



一四三厂
军品机加分厂

检 验 工 序 卡 片

编 号
69Y-3372

工 序 号
35

产品型号 J/RT-145 零组件号 J/RT145-17-01 零组件名称 压差活门 共 1 页 第 1 页

材料牌号 9Cr18 毛坯类型 棒料 硬 度 27~35HRC

编号	检 验 内 容	量 具 图 号	编号	检 验 内 容	量 具 图 号
I	外观检查				
1	零件表面应无碰伤,压伤,划伤等缺陷				
2	零件表面粗糙度应符合图	粗糙度对比样板			
3	用20倍放大镜检查零件表面应无毛刺				
II	尺寸检查				
①	$\varnothing 18.2^{+0.0}_{-0.05}$	千分尺0.01			
②	$\varnothing 17^{+0.0}_{-0.27}$	0250/B17h13 T,Z			
③	$\varnothing 16.5^{+0.0}_{-0.27}$	0250/16.5h13 T,Z			
④	$\varnothing 13.5^{+0.27}_{+0.0}$	0220/13.5H13-p T,Z			
⑤	32 ± 0.04	卡尺0.02			
⑥	$1^{+0.1}_{+0.0}$	卡尺0.02			
⑦	$4-4^{+0.18}_{+0.0}$	0340/4H13 T,Z			

技 术 要 求

1.外圆①保持光洁锐边

						编制	何山懿 2024-3-8
						校对	陈鹏 2024-3-8
						标审	冯朝飞 2024-3-8
						审核	
						审定	

标记 更改单号 签 名 标记 更改单号 签 名 批准 陈云维 2024-3-8

初 样


会 签

工 艺 版 次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3372		
军品机加分厂						工 序 号	40		
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-17-01		零 组 件 名 称	压 差 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	真 空 淬 火				毛 坯 类 型	棒 料		协 作 单 位	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	真空淬火： 硬度 ≥ 56HRC	1.A表面保持光洁锐边 2.每批带试样件Φ19X10 5件


初样

会 签

陈剑先							编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	冯朝飞	2024-3-8
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3372	
军品机加分厂						工序号	45	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号	
材料牌号	9Cr18				无心磨	M1080B		
工 序 名 称	磨外圆				数控无心磨	KRONOS S	J/RT145-17-01-GX45	




工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	磨外圆①			①	0740/18.01	1.外圆①保持光洁锐边		
					指示尺0.001	2.首件检查磨削		
				②	0740/18.01	磨削表面应无烧		
					指示尺0.001	伤和裂纹。		
					测微仪	按MT-1046检验		
				粗粒度	便携式粗糙度仪			
初样								
会 签								
					编制	何山懿 2024-3-8		
					校对	陈鹏 2024-3-8		
					标审	冯朝飞 2024-3-8		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372		
军品机加分厂							工 序 号	50		
产 品 型 号	J/RT-145		零 组 件 号	J/RT145-17-01		零 组 件 名 称	压 差 活 门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度	≥56HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				钳 工 台					
工 序 名 称	去 毛 刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按去毛刺操作指导					1.外圆A保持光洁锐边				
	69-GZ7第5.1.1条去									
	除零件外形毛刺									
初 样										
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	冯朝飞 2024-3-8			
						审核				
工 艺 版 次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372		
军品机加分厂							工序号	55		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				自动清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按69-GZ48《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1.外圆A保持光洁锐边				
						2.清洗干燥后：				
						1) 目视检查零件内外				
						表面应干燥、无残留				
						水分、无附着的污染物。				
初 样						2) 目视检查零件内外				
						表面无碰伤、压伤、				
						划伤、锈蚀等缺陷。				
会 签										
						编制	何山懿	2024-3-8		
						校对	陈鹏	2024-3-8		
						标审	冯朝飞	2024-3-8		
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8	

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3372		
军品机加分厂						工 序 号	60		
产 品 型 号	J/RT-145	零 组 件 号	J/RT145-17-01		零 组 件 名 称	压 差 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查				毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	≥56HRC



序号	技 术 要 求	备 注
	磁粉检查: 检查零件表面应无裂纹 按MT-1046检验	1、外圆A保持光洁锐边


初样

会 签

江浩							编制	何山懿	2024-3-8
2024-3-8							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	冯朝飞	2024-3-8
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维	2024-3-8

工艺
PDM 系统有效文件


一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3372		
军品机加分厂						工序号	65		
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧伤检查				毛坯类型	棒料	协作单位	质量部	
					材料牌号	9Cr18		硬度	




序号	技 术 要 求	备 注
	烧伤检查： 检查零件表面应无烧伤 按MT-1046检验	1、外圆A保持光洁锐边

初样
会 签
江浩
2024-3-8
工艺版次
A

							编制	何山懿	2024-3-8
							校对	陈鹏	2024-3-8
							标审	冯朝飞	2024-3-8
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准		陈云维	2024-3-8


工艺卡	一四三厂		工 序 卡 片					编 号		69Y-3372									
	军品机加分厂							工 序 号		67									
	产品型号		J/RT-145		零组件号		J/RT145-17-01		零组件名称		压差活门		共 1 页		第 1 页				
	毛坯类型		棒料		硬度		≥56HRC		设备名称		设备型号		程序编号						
	材料牌号		9Cr18					研磨机		F323									
	工 序 名 称		研外圆																
																			
	工 步		加 工 内 容			夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求							
										序 号		量 具 图 号							
	1		研外圆①					W14		①		0740/18.01		1.外圆①保持光洁锐边					
											指示尺0.001								
									②		0740/18.01								
											指示尺0.001								
											测微仪								
											粗 粗 度		便携式粗糙度仪						
初 样																			
会 签																			
											编制		何山懿 2024-3-8						
											校对		陈鹏 2024-3-8						
											标审		冯朝飞 2024-3-8						
											审核								
工艺版次											审定								
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		陈云维 2024-3-8			

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372		
军品机加分厂							工序号	70		
产品型号	J/RT-145		零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				自动清洗机	PALMA				
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	按69-GZ48《PALMA自动清洗机操作指导》进行清洗、干燥。					1.外圆A保持光洁锐边				
						2.清洗干燥后：				
						1) 目视检查零件内外				
						表面应干燥、无残留				
						水分、无附着的污染物。				
初 样						2) 目视检查零件内外				
						表面无碰伤、压伤、				
						划伤、锈蚀等缺陷。				
会 签										
						编制	何山懿 2024-3-8			
						校对	陈鹏 2024-3-8			
						标审	冯朝飞 2024-3-8			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8		


工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3372	
军品机加分厂							工序号	75	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01	零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		≥56HRC		



编号	检验内容	量具图号		编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查			III	形位公差检查		1.外圆①保持光洁锐边
1	零件表面应无碰伤,压伤,划伤等缺陷				0.002	测微仪	
						0740/18.01	
						指示尺0.001	
2	检查零件表面粗糙度应附图	便携式粗糙度仪					
				IV	标印		
					使用激光标印机		
II	尺寸检查				在标印处标印外		
①	$\varnothing 18^{+0}_{-0.01}$	0740/18.01			圆 ①的实际尺寸		
		指示尺0.001			尾数及批次号		
				V	开质量保证单		
						编制	何山懿 2024-3-8
						校对	陈鹏 2024-3-8
						标审	冯朝飞 2024-3-8
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8

工艺工
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3372	
军品机加分厂							工序号	80	
产品型号	J/RT-145	零组件号	J/RT145-17-01		零组件名称	压差活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	≥56HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18								
工 序 名 称	包 装								
									
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求			
				序 号	量 具 图 号				
1	将零件内外表面浸上防锈油，并用油封纸包裹后放入干净的气相防锈袋中。					1. A表面保持光洁锐边			
初 样									
会 签									
					编制	何山懿 2024-3-8			
					校对	陈鹏 2024-3-8			
					标审	冯朝飞 2024-3-8			
					审核				
工 艺 版 次					审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	陈云维 2024-3-8	