问题:

- 1. TSK 发送数据中零件号不统一,存在情况为:
 - 带有版本号 , 如 TSK-310 : 91G907201
 - 不带版本号,如 TSK-307:91G9080
 - 附带未知结尾,如 TSK-045:91G9277 13A
 - 字母小写,如 TSK-046:91g9283 13a
 - 客户号,如 TSK-049: A2045405513 (实际为 91G4049)

更改要求:

1. 零件号统一为带有版本,如:91G907201