

(a) Scan
(b) Identify
(c) Reconfigure
CoM
$\mathcal{S}$, $\hat{p}$, $\hat{R}$
$\hat{m}$, $\hat{c}$, $\hat{J}_C$
$f_i \longmapsto x_{i,r}$
Visual feedback