МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра САПР

ОТЧЕТ по лабораторной работе №5

по дисциплине «Проектирование цифровых устройств»

Тема: Цифровые интерфейсы

Студент гр. 3364		Юсфи А.
Преподаватель		— Михайлов А.А
	Санкт-Петербург	_
	2025	

Цель работы.

Реализовать индикатор положения энкодера. В момент включения на дисплей выводится значение 0, далее энкодер увеличивает яркость светодиода, подключенного к цифровому потенциометру, до максимального значения за 1-2 оборота, упирается в потолок. Вращение в обратную сторону уменьшает яркость до 0.

Ход работы




Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства.

Принцип работы устройства

При включении устройства загорается дисплей, на котором отображается яркость в процентах и номер группы. Далее, при повороте энкодера вправо, яркость светодиода растёт, а также выводится на экран в процентах. При повороте влево значение яркости уменьшается.

Вывод

В результате выполнения работы мы научились работать с энкодером, научились преобразовывать его сигнал и управлять светодиодом с помощью него. Также была изучена работа LCD дисплея. Мы научились подключать дисплей и выводить на него информацию.

Листинг кода

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define ENC A 2
#define ENC B 3
const int Led = 6;
int Counter; bool state0, lastState,
Flag;
void setup() {
attachInterrupt(0, Enc, CHANGE);
pinMode(Led, OUTPUT);
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.print("Brightness: ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("GR3364");
lcd.setCursor(13, 1); lcd.write(40);
lcd.write(175); lcd.write(41);
}
void Enc() {
 state0 = digitalRead(ENC A); if
(state0 != lastState) { Flag = !Flag;
if (Flag)
   Counter += (digitalRead(ENC_B) != lastState) ?-1 : 1; lastState = state0;
}
}
```

```
void PrintBr(){
 if (map(Counter, 0, 40, 0, 100) < 10){
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print(map(Counter,0,40,0,100));
lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("% ");
}
if (map(Counter,0,40,0,100) >= 10 && Counter < 40){
lcd.setCursor(11, 0); lcd.print(map(Counter,0,40,0,100));
lcd.setCursor(13, 0); lcd.print("%");
}
 if (Counter >= 40){ lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print("100%");
}
}
void LedBr(){
 analogWrite(Led, map(Counter, 0, 40, 0, 255));
}
void CountRange(){    if (Counter > 40)
Counter = 40; if (Counter < 0) Counter =
0;
}
void loop() {
 CountRange();
 LedBr();
 PrintBr();
```