

## eclipse+jlink调试环境搭建


- 1. 安装ST-link驱动程序和STM32 ST-LINK Utility
- 2. 配置下载程序(使用ST-link utility ,只能下载程序,不能调试的方法,使用GDB进行调试的在后面)Run-->External tools-->External tools Configurations 然后左上角新建一个配置,按照下图设置




○ Arguments下修改为-P "\${project\_loc}/\${config\_name:\${project\_name}}/\${project\_name}.hex" -V -



- o 勾选 External Tools
- 点击 下载程序,若失败,则project -> clean一下,重新编译,尝试多几次
- 3. <u>下载openocd</u>并解压
- 4. 点击Run->Debug Configurations如下图



。 双击GDB OpenOCD Debugging ,选择调试的工程



- GDB Client Setup 的Executable要选择调试工具链的路径
- 5. 配置完成上述的步骤,基本上就可以开始调试工作了

注意:如果进入不了debug模式,有可能是配置错误了,也有可能是openocd的版本过低,或者是工具链的版本过低,亦或者是st-link的固件版本不支持。更新一下版本过旧的相应的软件就可以了。

备注:参考资料, http://blog.csdn.net/neutree/article/details/50551919