

## 中国核工业第五建设有限公司

中国,浙江,三澳 地址Add:

传真FAX:

SanAo, ZheJiang, China

电话TEL:

邮 编P.C:

E-Mail:

007-BJ-L-NFCS-B-GBNS-150044 发件人Sender:

梁俊松 项目总经理

对方来文号Your Ref.: N/A

我方发文号Our Ref.:

总页数Total Page (s):

cnfsaxm@cnec5.com

页 1+5

收件单位To:

中广核工程有限公司苍南项目部

日期Date: 2022, 11, 08

收件人Receiver: 刘金伟 项目副总经理

签发Signature:

抄送Cc:

E-Mail: xuhongjia@cgnpc.com.cn

函件类型 Letter type:

合同商务类信函

紧急Urgency:

Yes П V

回复Reply Required:

Yes 🗌 No 🔽 回复时间Reply Time:

N/A

主题Subject: 关于EM5增加风管漏风试验及风管修补涂料变更的索赔意向通知

中广核工程有限公司苍南项目部:

根据贵方2022年9月发布的《EM5核岛通风系统预制及安装技术要求》(B版)第7.4.3条要 "对于气密性风管,应在风管安装后进行气密性泄漏量试验。对于咬口风管,应进行压力试 验来考核接缝的结构设计性能,咬口风管的压力和泄漏试验应涵盖所用的不同种厚度的薄钢板" 超出了《核岛通风系统风管安装总体技术说明》(A版)第6.2条要求"对于气密性等级为加 强密闭和密闭的风管,应在风管安装后进行气密性泄漏量试验",该技术要求的变更增加了我方 风管漏风试验工作量。

网官源风风短工作重。 另,《EM5核岛通风系统预制及安装技术要求》(B版)对第7.7.2 镀锌钢表面的修补要求变更为"对于反应堆厂房壳内区域可采用PIC涂层材料进行修复;对于壳外的其它辐照控制区可采用PID系列涂层涂料进行修复;其它非控制区可采用高含锌量的油漆(含锌量宜高于95%),施以60μm<sup>8</sup>80μm厚度的涂层或者用喷枪进行喷镀锌,镀层的厚度达50μm<sup>60μm</sup>,超出了《EM5核岛通风系统预制及安装技术要求》(A版)要求为:"可采用高含锌量的油漆,施以60μm<sup>80μm</sup>度的涂层或者用喷枪进行喷镀锌,镀层的厚度达50μm<sup>60μm</sup>。PI系列涂料在涂刷过程中不仅用量大于高含锌量油漆,在工艺方面要求也高于高含锌量油漆,并且因涂料变更致使我方已采购验料据度。同时需采购新的涂料,增加采购成本 购涂料报废,同时需采购新的涂料,增加采购成本。

综上所述,《EM5核岛通风系统预制及安装技术要求》变更增加了我方的额外投入,根据《浙江三澳核电厂一期1、2号机组核岛安装工程合同(标段I)》第二章第2节第10.1条和19.1条约定,我方申请相关补偿,索赔报告后续上报。

感谢贵方一直以来对我方工作的支持和帮助!

附件1: EM5核岛通风系统预制及安装技术要求(B版) (部分页面) 附件2: EM5 核岛通风系统预制及安装技术要求(A版)(部分页面)(共1页) 附件3:核岛通风系统风管安装总体技术说明(A版)(部分页面) (共1页)

中国核工业第五建设有限公司

三澳核电项目部

批准:

Prepared by: 2022.11.07

Reviewed by: 2022.11.07

Approved by:

2022. 11. 07