
Digital Communication IC Design HW2 report


1.


1-(a) to 1-(c)

*1-(c) autocorrelation存在小抖動, 我怕我用stem標示不清楚




2. (a)





(c) & (d)



(e)

在設計階段應該檢查 Walsh-Hadamard 碼的:

Orthogonality:

Walsh-Hadamard 碼的正交性是關鍵特性。當碼正交時,兩個不同的碼之間的cross correlation為零, 這意味著它們不會相互干擾。

Autocorrelation:

確保當碼進行小量位移時,自相關性盡可能接近於零。這樣即使在非同步的情況下,仍然可以減少干擾並儘量保持信號的完整性。

Cross-Correlation:

在設計過程中,應檢查不同 Walsh-Hadamard 碼之間的交叉相關性,特別是在存在一些位移的情況下,檢查是否仍然具有良好的交叉相關性。

3. (a) My LFSR = 10218 = 000 do (b) b_0 to b_19 Columns 1 through 17 1 0 0 1 Columns 18 through 20 1 1 1 Autocorrelation of ML sequence 0.8 0.6 ⊕_∞ 0.4

0.2

-400

-300

-200

300

400

200

500