

【最近一筆狀況】

產品：3-001044-002TS-1
訂單：221-20250516006
工單：M512-25060208

生產設備：自製

總投入數量：10070
良品數量：10069 99.99%
廢品數量：1 0.01%

投
入
成
本
原
料
金
額
原
料
加
工
金
額
銅
粉
回
饋
金
額
刀
具
1
金
額
包
材
金
額

35245

投入成本：	35245	13%
加工成本：	149,952	57%
外包成本：	79,360	30%
總成本：	264557	
單顆成本：	26.27	
目前售價：	21,793	-21%
建議售價(毛利潤20%)：	32.84	20%

多顆氣泡袋

工序	製程	性質	投入數量	良品數量	工時/良品數	單價(元/時)	加工費(元)	運費(元)	工序佔比	工序	製程	性質	投入數量	良品數量	工時/良品數	單價(元/時)	加工費(元)	運費(元)	工序佔比
1 校車		廠內	10070	10105	13.5	437.5	5906			1 校車		廠內	11000	11000	13.50	437.5	5906		
2 車床		廠內	10070	10105	316	437.5	138250			2 車床		廠內	11000	345.18	437.5	151018			
3 熱處理		託外	10070	10105	10105	1.65	16673			3 熱處理		託外	10998	10997.80	1.64	18036			
4 風切防鏽3		廠內	10070	10105	1.52	316	480		0%	4 風切防鏽3		廠內	10998	1.66	392.00	651	-	0%	
5 清點數量3		廠內	10105	10104	0.01	316	3		0%	5 清點數量3		廠內	10998	0.01	392.00	4	-	0%	
6 高週波		託外	10104	10098	4	40392	4000		51%	6 高週波		託外	10998	10997.80	4.00	43991	4,000	52%	
7 風切防鏽4		廠內	10098	10071	1.64	316	518			7 風切防鏽4		廠內	10998	1.79	392.00	700	-	0%	
8 清點數量4		廠內	10071	10070	0.01	316	3		0%	8 清點數量4		廠內	10998	0.01	392.00	4	-	0%	
9 染黑		託外	10070	10070	248.73	9.00	2239	7000	3% 藍字尚未回貨先暫估,淨重0.024'	9 染黑		託外	10998	271.65	9.00	2445	7,000	3%	
10 風切防鏽5		廠內	10070	10070	1.58	316.00	499		0% 藍字尚未回貨先暫估	10 風切防鏽5		廠內	10998	1.73	392.00	676	-	0%	
11 包裝1		廠內	10070	10070	0.01	316.00	3		0% 藍字尚未回貨先暫估	11 淨點數量5		廠內	10998	0.01	392.00	4	-	0%	
12 巡牙		託外	10070	10070	10070.00	0.80	8056	1000	10% 藍字尚未回貨先暫估	12 巡牙		託外	10998	10997.80	0.80	8798	1,000	10%	
13 風切防鏽6		廠內	10070	10070	1.58	316.00	499		0% 藍字尚未回貨先暫估	13 風切防鏽6		廠內	10998	1.73	392.00	676	-	0%	
14 包裝1		廠內	10070	10069	11.99	316.00	3789		3% 藍字尚未回貨先暫估	14 包裝1		廠內	10998	13.09	392.00	5133	-	3%	

【評估】

產品：3-001044-002TS-1
訂單：10000
工單：

生產設備：自製

總投入數量：11000
良品數量：10998 0.0%
廢品數量：2

投 入 原 料 金 額	38500
原 料 加 工 金 額	0
銅 粉 回 饋 金 額	0
刀 具 1 金 額	0
包 材 金 額	0 多顆氣泡袋

投 入 成 本	38500	13%
加工成本	164,774	57%
外包成本	85271	
總成本	288544	
單顆成本	26.24	
目前售價	21,793	-20%
建議售價(毛利潤20%)	32.80	20%