



真固生物找不到basecall Lite案例排查

E1工单号: SO-00055310-E1

武汉产品开发
王雅

2022.11.01

案例分析总结

□ 内容：

- 1.客户背景：真固生物，2000测序仪，ECR5.2
- 2.问题描述：在服务里面找不到basecallLite。
- 3.现场FSE/FAS排查进展：已重新安装、重启后解决现场问题。
- 4.排查结论/临时解决方案：下次遇到这种情况 重新安装后重启再去看服务中是否有Litecall。

客户端案例分析—真固生物找不到basecallLite

客户背景(谁, 仪器型号, 测序类型, 文库描述)

上海真固生物科技有限公司, 2000测序仪 (1004100210084, ECR5.2) , /, /

问题描述(问题点从简描述, 图文并茂)

在服务里面找不到basecallLite

客户端案例分析—真固生物找不到basecallLite

现场FSE解决方案：

(1) 已重新安装、重启后解决现场问题。

客户端案例分析—真固生物找不到basecallLite

排查思路

(1) 无

客户端案例分析—真固生物找不到basecallLite

排查小结:

- 1.已重新安装、重启后解决现场问题。下次遇到这种情况 重新安装后重启再去看服务中是否有Litecall。

Thanks for your
time!
感谢你的聆听！

华大智造
MGI

深圳市盐田区北山工业区11栋

Building No.11, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 518083, China

MGI-service@mgi-tech.com | www.mgi-tech.com