

## بسمهتعالي

## دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – گروه مکاترونیک/کنترل

درس تشخیص و شناسایی عیب

امتحان پایان ترم – زمان برگزاری ۱۴۰۲/۳/۲۰ – زمان پاسخگویی ۲۱۰ دقیقه.

کمک گرفتن از همه چیز مجاز است بهجز موجود زنده!

سؤال صفر: احساس خود از امتحان را بیان کنید؟ آیا اضطراب دارید؟ آیا خوب توانستهاید مطالعه کنید؟ فکر می کنید این درس را پاس می کنید؟

(زمان پاسخگویی: ۷ دقیقه) در همین برگه پاسخ دهید و بدون ذکر نام خود برگه را تحویل دهید.

سؤالات هماهنگ شده (زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه) طراح: سرکار خانم قاسمی

**سؤال ۱**: (۷ نمره)

 $\,$ چرا در  $\,H_{\infty}\,$  optimaztion در روش  $\,H_{\infty}\,$  optimaztion کرا در اور باشند

- . اشته باشد. موهومی (صفر بر روی محور موهومی ) نباید داشته باشد.  $G_d(s)$
- strictly proper باشد نه proper باشد در بی نهایت صفر شود و باید  $G_d(s)$  . $^{\vee}$

**سؤال ۲**: (۸ نمره)

چرا برای برقراری Perfect Disturbance Decoupling باید دو شرط زیر که مربوط به مرتبه ماتریس هستند برقرار باشند ؟

$$\operatorname{rank} \left[ G_d(s) \ G_f(s) \right] > \operatorname{rank} \left[ G_d(s) \right].$$

$$\operatorname{rank} \left[ G_d(s) \right] < m,$$

**سؤال ۳**: (۵ نمره)

چرا در Parity Space باید شرط زیر برقرار باشد ؟

$$\frac{rank(W_o)}{rank(C)} \le s_0 \le rank(W_o) - rank(C) + 1$$

سؤالات هماهنگ نشده (زمان پاسخگویی ۱۸۰ دقیقه)

**سؤال ۳:** تابع هزینهای که در روش کاهش بعد PCA استفاده می شود چه رابطهای با تابع هزینه روش LDA دارد؟ (۲۰ نمره)

سؤال ۳: در سیستم خطی در کتاب مرجع درس مدل سیستم بخش 3.7.3 را در نظر بگیرید (سیستم سه تانک). برای ساده سازی عدم قطعیتهای پیشنهادی و عیبهای Component را در نظر نگیرید. صرفاً عیبهای عملگر و خروجی در نظر گرفته شوند.

الف) روش Factorization را برای تشخیص عیب سنسور و عملگر به کار بگیرید و طراحی لازم را صورت دهید. (۲۰ نمره).

ب) روش رویتگر ورودی ناشناخته را برای تشخیص عیب سنسور بکار بگیرید (عیب عملگر را بهعنوان ورودی ناشناخته لحاظ کنید.) (۲۰ نمره)

ج) روش پریتی را برای تشخیص عیبهای ارائه شده بکار بگیرید. (۲۰ نمره)

سؤال ۴: در تمرین سری سوم با دادههای یاتاقان دانشگاه وسترن آشنا شدید. در این سؤال می خواهیم برای حالت 12k Drive End Bearing Fault Data تشخیص عیب دهیم. ابتدا دادههای حالت نرمال و  $\alpha$  عیب (عیب "20.00") در سرعت ۱۷۹۷ در حالت بدون بار را دانلود نمایید.

الف) ابتدا از دادههای ۶ کلاس (یک نرمال و ۵ عیب) بهصورت جداگانه FFT بگیرید و تحلیل فرکانسی ارائه بدهید. آیا با این روش می توانید عیبها را از همدیگر و نرمال تشخیص دهید. (۲۰ نمره)

ب) ویژگیهای ارائه شده در تمرین سری سوم را اعمال نمایید (۱۴ ویژگی)، از ویژگیهای فرکانسی بخش قبل هم کمک بگیرید و شبکه عصبی مناسبی برای تشخیص عیب پیشنهاد دهید. ارائه ماتریس Confusion و تحلیل آن ضروری است. (۳۰ نمره)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Steven X. Ding, "Model-based Fault Diagnosis Techniques Design Schemes, Algorithms, and Tools" Springer, 2008

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://engineering.case.edu/bearingdatacenter