

به نام خدا

درس تشخیص و شناسایی عیب

تمرین سری چهارم

موعد تحویل: ۱۴۰۲/۰۳/۲۲



سوال شمارهٔ یک - ۷ نمره

۱) با استفاده از دو روش Parity و Factorization سیگنال مانده را برای سیستم زیر به دست بیاورید.

$$x(k+1) = A_d x(k) + B_d u(k) + E_{dd} d(k), \\ y(k) = C x(k) + v(k)$$

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & 0.0001125 & -0.05685 & 8.174e - 006 \\ 0 & 1.01 & 0.01162 & 0.03003 \\ 0 & -0.00384 & 0.9441 & -0.0002962 \\ 0 & 0.6434 & 0.768 & 1.005 \end{bmatrix}, B_d = E_{dd} = \begin{bmatrix} 0.005288 \\ 0.03723 \\ -0.1792 \\ 2.461 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, v \in \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

سوال شمارهٔ دو - ۸ نمره

رویتگری با ورودی ناشناخته $\{x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) + B_f(t) + B_d(t) \\ y(t) = Cx(t) + D_f(t) + D_d(t) \}$. رویتگری با ورودی ناشناخته

طراحی کنید که:
$$\begin{cases} z(t+1) = Fz(t) + Ju(t) + Ky(t) \\ r(t) = L_1 z(t) + L_2 u(t) \end{cases} .$$
 حداقل شرایط برای وجود داشتن این رویتگر و تخمین مناسب $e(t) = Fz(t) - Tx(t)$

حالات سیستم در حالت بدون عیب را بیان کنید. همچنین، بیان کنید که هرکدام از عیوب خروجی، محرکه و فرآیند چه نوع

آشکارپذیری را تحت چه شرایطی دارند؟

شرط معمولاً برآورده نمی شود. برای حل این مشکل باید چه کرد؟ (امتیازی)

سوال شمارهٔ سه - ۱۵ نمره

۲) سیستم گسسته ای با پارامترهای زیر را در نظر بگیرید. این سیستم تحت عیب و اغتشاش است.


$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.16 & -1 \end{bmatrix}, B &= \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, B_d &= \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}, B_f &= \begin{bmatrix} 0.1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ C &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, D &= 1, D_d &= \gamma, D_f &= 1 \end{aligned}$$

روش Parity را برای این سیستم به کار ببندید. شرایط لازم برای پارامترهای ضریب اغتشاش را بیابید تا عیب قابل تشخیص باشد. با پیشنهاد اعداد مناسب برای پارامترها شبیه سازی این سوال را هم انجام دهید. می توانید ورودی پله به سیتسم اِعمال کنید و اغتشاش و عیب را هم به صورت پله در نظر بگیرید. زمان وقوع عیب را کمی پس از همگرایی سیستم اِعمال کنید. با نمایش ماندهٔ تولیدشده با استفاده از روش Parity، تحلیل خود را به صورت کلی و از مقدار اغتشاش و عیب پله بیان کنید.

سوال شمارهٔ چهار - ۳۰ نمره

۴) سیستم مربوط به یک موتور DC که در آن M_l (MI) بار ناشناخته ای است را در نظر بگیرید:

Armature Resistance	$R_{\rm A} = 1.52$
Armature Inductance	$L_A = 6.82. 10^{-3}$
magnetic Flux	$\psi = 0.33$
Voltage Drop Factor	$K_B = 2.21 \cdot 10^{-3}$
Inertia Consistant	$J = 1.92 \cdot 10^{-3}$
Viscous Fricticn	$M_{Fl} = 0.36 \cdot 10^{-3}$



+الف) با روش فیلترگذاری یک طراحی انجام دهید که بتوانیم عیب روی هریک از اندازهگیریهای I_A ، U_A و ω را تشخیص دهیم. فکری هم برای اغتشاش ناشناخته کنید. شبیه سازی و تحلیل کنید.

۴-ب) آیا می توان روش Factorization را به کار برد؟ روابط را برای این روش به صورت کامل بنویسید. کدام عیوب را می توان تفکیک کرد؟ شبیه سازی و تحلیل کنید.

۴-ج) برای ماندههای تشکیل شده در سوالات قبل و با توجه به تغییرات اغتشاش، یک ماندهٔ تطبیقی طراحی و پیادهسازی کنید.

سوال شمارهٔ پنج - ۴۰ نمره

۵) سیستم زیر را در نظر بگیرید که در آن متغیر حالت اول زاویهٔ شفت موتور و متغیر حالت دوم ارتعاشات بازو حول زاویهٔ شفت موتور است.

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 483.1312 & -28.2625 & 0 \\ 0 & -837.2130 & 28.2625 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \alpha \\ \dot{\theta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 49.7076 \\ -49.7076 \end{bmatrix} v_{\rm in}$$

۵-الف) یک رویتگر طراحی کنید که قطبهای مطلوب رویتگر به شکل زیر باشند:

$$P = [-5 + j \quad -5 - j \quad -8 + 0.5j \quad -8 - 0.5j]$$

آیا رویتگر شما می تواند خطا را روی تمام متغیرهای حالت تشخیص دهد؟ چگونه تضمین می کنید؟ رویتگر طراحی شده و تمام خطاهای ممکن را برای تمام متغیرهای حالت را شبیه سازی کنید.

۵-ب) معادلات را گسسته سازی کنید (مثلاً با دستور c2d در متلب)، و سپس روش Parity را به کار ببنید و بردار Parity مطلوب را بدون حضور اغتشاش بیابید. این روش را برای اغتشاش در متغیرهای حالت اول و دوم با توانهای متفاوت و جداگانه تحلیل و طراحی کنید.

را برای سیستم به کار ببندید و شبیه سازی کنید. Factorization را برای سیستم به کار ببندید و شبیه سازی کنید.

۵-د) ماندهٔ تطبیقی را برای روش رویتگر با ورودی ناشناخته طراحی کنید.

ضمن عرض سلام و خداقوت، لطفاً براى ارسال تمرينها به نكات زير توجه فرماييد:

- نتایج خود را بهصورت کامل توضیح دهید و شکل یا نتیجهای را بدون ارائهٔ توضیح و تحلیل رها نکنید.
- این سری از تمرینها، بهدلیل رسیدن به انتهای ترم، امکان تمدید ندارد. بنابراین، برنامهریزی لازم را از همین امروز به عمل آورید.
 - ارسال با تأخير حداكثر تا ٢٩ خرداد ١۴٠٢ مجاز است و فرمول محاسبه تأخير مطابق گذشته است.

«در مسير حق موفق و پيروز باشيد.»