机械原理复习大纲

第1章 绪论

1) 基本概念

第2章 机构的结构分析

- 1) 机构的组成要素。 ↔
- 2) 机构自由度的计算, 机构自由度的意义及机构具有确定运动的条件。
- 3) 平面机构的组成原理。

第 3~5章 平面连杆机构分析与设计

- 1) 平面机构速度分析的速度瞬心法。
- 2)运动副中的摩擦,机械效率的计算,机械的自锁。
- 3) 考虑摩擦时平面机构的受力分析。
- 4) 平面四杆机构的基本形式, 平面四杆机构的演化方法。
- 5) 平面四杆机构有曲柄的条件,压力角与传动角,机构的急回运动,机构的死点位置。 🗸
- 6) 按从动件急回特性设计平面四杆机构。

第6章 凸轮机构及其设计

- 1) 从动件运动规律的选择。-
- 2) 凸轮轮廓的设计原理,尖顶、滚子直动从动件盘形凸轮设计,压力角表示,盘形凸轮基本尺寸的确定。(作图法)←

第7-8章 齿轮机构设计及轮系传动比计算

Ι

- 1) 齿廓啮合基本定律, 渐开线的性质。
- 2) 渐开线直齿圆柱齿轮的基本参数,标准渐开线直齿圆柱齿轮的几何尺寸计算。
- 3) 渐开线齿廓的加工原理, 渐开线直齿圆柱齿轮的根切与变位。
- 4) 一对渐开线齿轮的正确啮合条件,渐开线直齿圆柱齿轮传动的无侧隙啮合方程。
- 5) 渐开线直齿圆柱齿轮传动的标准中心距与实际中心距。
- 6) 渐开线直齿圆柱齿轮的连续传动条件。
- 7) 行星轮系各轮齿数和行星轮数目的确定。
- 8) 轮系传动比的计算。

第 10 章 机械的运转及其速度波动的调节

- 1) 机械系统等效动力学模型、等效参数的确定。
- 2) 已知力作用下机械真实运动的确定, 机械周期性速度波动。
- 3) 速度不均匀系数, 机械周期性速度波动的调节方法, 飞轮转动惯量的计算。

第 11 章 机械的平衡

1) 刚性转子的静平衡和动平衡的计算。