物流倉庫の床スラブを対象とし たひび割れ調査

CRACK INVESTIGATION OF THE CONCRETE SLAB FLOOR OF DISTRIBUTION WAREHOUSE

都築正則 ——— * 1 福田一夫 ——— * 2 神代泰道 ——— * 3

キーワード:

乾燥収縮、ひび割れ本数、ひび割れ幅、ひび割れ係数、床スラブ

Keywords:

Drying shrinkage, Number of clacks, Clack width, Crack coefficient, Concrete slab floor

Masanori TSUZUKI — * 1 Kazuo FUKUDA — * 2 Yasumichi KOSHIRO - * 3

We conducted a crack survey of floor slabs in distribution warehouses up to 5 years old. As a result, the crack coefficient at 5 years of age was about 70×10^6 to 100×10^6 on the 2nd and 3rd floors, and about 30×10^{-6} on the 4th floor. The reason why the 4th floor is smaller than the other floors is that it is used less frequently than the other floors and is less affected by external forces such as vehicle running, and the slab is less restrained than the other floors.

1. はじめに

近年、物流倉庫等で、大面積の床スラブを有する S 造建物の施工物件数は増加している。これら建物において、床スラブのひび割れは、主に美観上の問題から不具合に繋がる。ひび割れが発生しやすい理由として、以下の点が考えられる。まず、床スラブの仕上げとして、防塵塗装や表面強化剤散布を含むコンクリート素地、もしくは無機系塗床仕上げのため、表層が乾燥しやすく、経年による乾燥収縮ひび割れが発生しやすいこと。次に、長尺シートや OA フロア等の仕上げでないことから、ひび割れが顕在化しやすいこと。また、フォークリフト等の車両走行がある場合、乾燥収縮ひび割れに角かけが生じ、ひび割れ幅が大きくなることや車両走行の振動がひび割れ発生を助長していることが考えられる。

長期に亘る床スラブのひび割れ進展に関する調査報告は現状少ない¹⁾。今回,これら大型物流倉庫での床スラブに対して,経過年数に伴うひび割れの進展を把握するため,竣工後1年,2年および5年のひび割れ調査(ひび割れ本数,ひび割れ幅の測定)を実施した。

2. 調査対象となる床スラブ

2.1 建物の概要

調査の対象とした建物は鉄骨造 4 階建ての物流倉庫で、1 層あたりの階高は7m程度である。建物長さはX方向:約135m(柱間隔約10m)、Y方向:約100m(柱間隔約12~13m)で、建築面積は約16,000m²である。床スラブのコンクリート打込みは、2 月中旬~3 月下旬で、建物竣工は6月下旬である。

2.2コンクリート

使用したコンクリートの調合を表 1 に示す。コンクリートは,設計基準強度は 24N/mm^2 ,品質基準強度は 27N/mm^2 ,呼び強度は 30 および 33 である。水結合材比は 45 %程度,スランプ目標値は $15 \pm 2.5 \text{cm}$,空気量目標値は $4.5 \pm 1.5 \text{%}$ であった。全てのコンクリートにはひび割れ低減を目的として石灰系膨張材を 20kg/m^3 使用する調合が採用されている。粗骨材は砕石および砂利を混合して使用している。

表 1 コンクリートの調合

工場	呼び名	W/B (%)	s/a (%)	単位使用量(kg/m³)					Ad	SP
				W	В		S	G	/ \u	
					С	EX	3	u	(B×%)	
А	30-15-25 N	43.0	41.9	175	387	20	699	998	0.8	-
	33-15-25 N	47.5	47.5	164	325	20	763	1014	-	1.0
В	30-15-25 N	44.5	41.6	177	378	20	486	1220	0.9	_
	33-15-25 N	45.5	43.0	160	332	20	527	1557		0.9

- C:普通ポルトランドセメント, EX:低添加型石灰系膨張材
- S:砂および砕砂を混合したもの(工場によって産地が異なる。)
- G:砂利および砕石を混合したもの(工場によって産地が異なる。)
- Ad:AE減水剤, SP:高性能AE減水剤




図 1 コンクリートの乾燥収縮率

試し練り時に採取したコンクリートの乾燥収縮率を図1に示す。 使用するコンクリートの乾燥収縮率は、単位水量および工場による 差は小さく、乾燥期間26週で 580×10^{-6} 程度であった。

2.3 床スラブの配筋

床スラブの仕様を表 2 に示す。 $2\sim4$ 階は一軸トラス筋付デッキであり、柱間のスパンは、12m(または 13m)×10m である。鉄筋比は主筋方向で 1.05%、配力筋方向で 0.44%である。打込み後の湿潤養生期間は 5 日間とし、その間は重量物を積載しないようにした。

^{1 (}株大林組技術本部技術研究所生産技術研究部 主任研究員・工修 (〒204-8558 清瀬市下清戸4-640)

^{2 (}株大林組大阪本店建築事業部品質管理部 部長

^{*3 (}株)大林組技術本部技術研究所生産技術研究部 主席技師・工博

^{*1} Research Engineer, Technology Research Institute, Obayashi Corporation, M. Eng.


General Manager, Osaka Head Office, Quality Control Dept., Obayashi Corporation
Research Engineer Manager, Technology Research Institute, Obayashi Corporation,
Dr. Eng.

表2 床スラブの仕様(2階, 3階, 4階)

厚さ (mm)	位置	主筋	j	配力)	筋		
		仕様	鉄筋比 (%)	仕様	鉄筋比 (%)	備考	
190	上端筋	D16@200	1.05	D13@150	0.44	一軸トラス筋	
	下端筋	D16@200	1.05		0.44	付きデッキ	

表3 鉄筋比の増大(3階の一部)

面積	配力筋の仕様				
$(m \times m)$	位置	鉄筋およびピッチ	鉄筋比(%)		
	上端筋	D13@150	0.44		
10×25		D13@100	0.66		
		D13@75	0.88		



また3階の一部では、表3に示すように、ひび割れ対策として配力筋を増大させたものを検証した。2スパン分の面積 $(10m \times 25m)$ を対象に、配力筋の鉄筋比を通常の0.44%から、1.5倍の0.66%、および2倍の0.88%に増加させたものでひび割れの発生を比較した。

3. 調査結果

3.1 各階のひび割れ発生状況

竣工時(材齢 4 ヶ月程度)の 2 ~4 階においては,ひび割れを確認できなかった。竣工後 1 年, 2 年および 5 年において,ひび割れは大梁および小梁の際もしくは真上で確認され,主に,配力筋方向と直交方向に発生していた。ひび割れ調査方法の概要を図 2 に示す。ひび割れ調査は建物の長辺方向 134.5m(2 階は 124.5m)を対象として,上記,配力筋と直行方向に発生しているひび割れの幅および本数をカウントした。なお,床スラブの打込み工区における打継部についても本数として含めた。また,3 階に関しては,ひび割れ調査箇所を 2 箇所(倉庫一般部と物資搬入用シャッター前)とした。ひび割れの調査時期は各年の 7 月~8 月とした。

また、ひび割れ本数とひび割れ幅の傾向を包括的に確認するため、ひび割れ係数での比較を行った。ひび割れ係数は以下で計算した。

ひび割れ係数(単位:×10-6)

= ひび割れ幅累計(各ひび割れ本数×平均幅)÷調査した距離* ※調査した距離(2階: 124.5m, 3階および4階: 134.5m)

竣工後1年,2年および5年目における各階の,10m当たりのひび割れ本数,ひび割れ幅の平均値,ひび割れ係数をそれぞれ図3~図




図3 各階のひび割れ本数




図4 各階のひび割れ幅




図5 各階のひび割れ係数

5に示す。なお、2年および5年目の調査時において、4階はフォークリフト等の車両走行頻度が2階や3階よりも少ない傾向であった。図3より、各階の10m当たりのひび割れ本数は、経過年数とともに多くなり、5年目の一般部においては、2階、3階および4階で、約3本、2本、1本程度と上階ほど小さくなる傾向であった。これは、上層階の拘束度が下層階よりも小さいこと²⁾、4階の車両走行頻度が2、3階よりも少なく、ひび割れが進展しにくいことが理由として考えられる。また、3階ではシャッター前のほうが一般部よりもひび割れ本数は多くなった。これは、荷捌きのための車両走行頻度が一般部よりも多いことが理由として考えらえる。

図 4 より、平均ひび割れ幅は、各階でほぼ同等で、1 年目および 2 年目は $0.15\sim0.2$ mm 程度であり、5 年目では 0.35mm 前後と大きくなる傾向を示した。

図 5 より,各階のひび割れ係数は,経過年数とともに大きくなり, 2 階および 3 階の一般部では, 1 年目で約 20×10^{-6} 前後, 2 年目で 30×10^{-6} , 5 年目で約 $70\sim100\times10^{-6}$ 程度であった。4 階はその半分程度であり, 1 年, 2 年, 5 年目でそれぞれ, 10×10^{-6} , 10×10^{-6} , 30×10^{-6} 程度であった。

3.2 鉄筋比を増大させた箇所のひび割れ

竣工後 2 年目と 5 年目調査時における, 3 階の鉄筋比を増大させた箇所のひび割れ図を図 6 に示す。2 年目では大梁上にひび割れが 1 本確認されたのみであり,ひび割れ調査を実施した 3 階一般部およびシャッター前よりもひび割れが少ない結果となった。また,5 年




図6 鉄筋比増大の影響(3階, 2年目および5年調査時)

目においては、鉄筋比を増大させた部分(鉄筋比 0.66%および 0.88%) において、大梁の際以外ではひび割れは発生していない結果となった。このことから、鉄筋比の増大は、ひび割れ発生の抑制に大きな効果があることが分かった。また鉄筋比 0.44%の部分においても、ひび割れ係数は 25×10⁻⁶ 程度と 3 階の他のエリアよりも小さい傾向であった。この理由として、鉄筋比の増大により、周辺エリアの乾燥収縮による寸法変化が抑制されたこと、周辺エリアの曲げ剛性の増加が、鉄筋比 0.44%の床スラブに与えるたわみや振動を低減していることが推察される。

4. 計算式によるひび割れ係数の算定

日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・施工指針(案)・同解説」³⁾(以下,AIJひび割れ制御指針)では,外壁を対象に,修正ベース・マレー法によるひび割れ幅および本数を予測する式(以下,SBM式)が提案⁴⁾されている。SBM式は簡易に算定可能なため,床スラブについても適用可能かどうか検討した。

4.1 修正ベース・マレー法への入力値

(1)コンクリートの乾燥収縮ひずみ

事前に確認した供試体の乾燥収縮率は約 580×10⁻⁶ であった。日本建築学会の「膨張材・収縮低減剤を使用するコンクリートの調合設計・製造・施工指針(案)・同解説」⁵⁾の解説の中では、「膨張材混和コンクリートの乾燥収縮ひずみが無混和コンクリートよりも小さくなる効果を安全側に無視して、膨張材指針(1982)に示された膨張率の最小値 150×10⁻⁶ を、膨張材による乾燥収縮率の収縮低減量に置き換えて表すことができるとしている」と記述されている。

今回、「膨張材なし」のコンクリートの乾燥収縮率を測定していないこと、また乾燥期間中の「膨張材あり」のコンクリートの乾燥収縮率は、「膨張材なし」よりも1割程度小さくなる 6 と考えられることから、乾燥期間 2 26 週 (標準水中養生 7 日も含めると、材齢 2 189 日)の「膨張材なし」のコンクリートを 2 650× 2 20× 2 20×

(2)部材の乾燥収縮ひずみ

実際の部材は、供試体よりも外気に接する表面積は小さく、乾燥




図7 想定した部材の乾燥収縮ひずみ

収縮ひずみの収束は長期に亘る。このことから、材齢5年までの部材の収縮ひずみは、AIJ ひび割れ制御指針における体積比表面積を考慮した収縮ひずみの予測式から算出した。

予測式で算出した床スラブの乾燥収縮ひずみを図7に示す。予測式において供試体 $(V/S=22.2mm, 材齢 189 日, 乾燥開始材齢7 日)で、650×10-6 になるようにフィッティングを行い、その後、膨張材の効果としてそこから <math>150\times10^{-6}$ を差し引いた値を「膨張材あり」の乾燥収縮率とした。

次に、V/S=190mm、乾燥開始材齢を 5 日として床スラブの乾燥収縮 ひずみを算出した。V/S=190mm とした理由は、当該床スラブは上面 がコンクリート面、下面がデッキであることから、体積表面積比は 部材厚となるためである。部材の収縮ひずみは材齢 5 年で約 420×10^{-6} であった。

(3)修正ベース・マレー法によるひび割れ幅・本数の算出

SBM 式によるひび割れ本数およびひび割れ幅の算出は,配力筋と直行方向とし,鉄筋比は配力筋の 0.44% とした。また,ひび割れ本数を算出する部材長 (L) は,柱スパンである 10m とした。コンクリートの圧縮強度は材齢 28 日で $30N/mm^2$ とし,材齢に伴う部材の収縮ひずみは前述のものを入力した。部材の拘束度は $0.3\sim0.5$ 程度であるとの報告 71 から, $\lambda=0.3$, 0.4, 0.5 の 3 種類のもので比較した。等価付着損失域の長さやひび割れ幅算出するための係数 a,b は外壁と同じ値を使用した。

4.2 計算値と実測値の比較

(1)ひび割れ本数

SBM 式によるひび割れ本数と本調査結果を図8に示す。4階の実測値はほぼ λ =0.3以内に収まるのに対し、3階(シャッター前)の実測値は材齢によらず λ =0.5の計算値よりも大きい値を示した。また2階の実測値においても2年目以降は、 λ =0.5の計算値よりも大きい値を示した。実測値のひび割れ係数が大きくなる理由として、外壁とは異なり、2階および3階(シャッター前)は、コンクリートの乾燥収縮だけでなく、フォークリフトの走行が多く繰返し荷重等の外力の影響を受けているためと考えられる。

(2) ひが割れ幅

SBM 式によるひび割れ幅と本調査結果を図9に示す。実測値のひび割れ幅は経年により拡大するのに対し、SBM 式では、コンクリートの圧縮強度増進の計算上、材齢約半年程度でひびわれ幅が0.3mm程度となり、以降はほとんど変化していない。

(3) ひが割れ係数

SBM 式によるひび割れ係数と本調査結果を図10に示す。2年目までの調査結果は、 λ =0.4 とした SBM 式によるひび割れ係数以下に収まるが、5年目の調査結果では2階および3階シャッター前で、 λ =0.5 とした SBM 式によるひび割れ係数よりも大きくなった。

このことから、コンクリートの乾燥収縮だけでなく、車両走行等の繰返し荷重の影響を、ひび割れ本数などに加味することができれば、SBM 式を床スラブのひび割れ進展予測に適用できる可能性があると考える。今後の検討課題としたい。

5.まとめ

近年,施工物件が増加している大型物流倉庫の床スラブに対して, 経過年数に伴うひび割れの進展を把握するために,竣工後1,2,5 年のひび割れ調査(ひび割れ本数,ひび割れ幅,ひび割れ係数)を実 施した。また,修正ベース・マレー法の予測式(SBM式)による計算 値と調査による実測値との比較を行い,以下のことが分かった。

- (1) 実測値において、5年目の各フロアのひび割れ本数は、竣工1年目、2年目と比較し増加していた。ひび割れ係数は、経過年数とともに大きくなり、2階、3階では、1年目で約20×10⁻⁶前後、2年目で30×10⁻⁶、5年目で約70~100×10⁻⁶程度であった。4階はその半分程度であり、1年、2年、5年目でそれぞれ、10×10⁻⁶、10×10⁻⁶、30×10⁻⁶程度であった。4階のひび割れ係数が小さい理由として、上層階の拘束度が下層階よりも小さいことが関係していること、また、フォークリフト等の車両走行頻度が4階では2、3階よりも少ないためひび割れが進展し難いことが考えられる。
- (2)3 階の一部で鉄筋比を増大したエリアでは、3 階の他エリアより もひび割れが少ない結果となり、鉄筋量増大によるひび割れ低減 効果は大きいことが分かった。
- (2) SBM 式による計算値と調査による実測値の比較において、2年目までの調査結果は、拘束度 λ =0.4 とした SBM 式によるひび割れ係数以下に収まっているが、5年目の調査結果では2階および3階(シャッター前)で、 λ =0.5 とした SBM 式によるひび割れ係数よりも大きくなるものが確認された。このことから、コンクリートの乾燥収縮だけでなく、車両走行等の繰返し荷重等の外力の影響を加味することができれば、SBM 式を床スラブのひび割れ進展予測




図8 ひび割れ本数の実測値と算定値の比較




図9 ひび割れ幅の実測値と算定値の比較




図10 ひび割れ係数の実測値と算定値の比較

に適用できる可能性があると考える。

参考文献

- 1) 佐竹紳也 他:膨張コンクリートを使用した実構造物の長期性状およびひび 割れ調査,日本コンクリート工学・高性能膨張コンクリートの性能評価と ひび割れ制御システムに関する研究委員会報告書,pp. 433-438, 2011.9
- 2)鈴木計夫 他:コンクリートの乾燥収縮ひびわれ発生に関するモデル架構の 拘束率: 有限要素法解析による推定,日本建築学会近畿支部研究報告集, p.5-8,1989
- 3)日本建築学会編著:鉄筋コンクリート造建築物の収縮ひび割れ制御設計・ 施工指針(案)・同解説,2006.2
- 4) 橋田浩:鉄筋コンクリート造外壁の収縮ひび割れ幅と本数の簡易推定式の 提案,日本建築学会大会学術講演梗概集. A-1,材料施工,pp. 645-646, 2005. 9
- 5)日本建築学会:膨張材・収縮低減剤を使用するコンクリートの調合設計・製造・施工指針(案)・同解説,2017.2
- 6)都築正則 他: 収縮低減材料を使用したコンクリートの乾燥収縮に関する検討, 日本建築学会大会学術講演梗概集. A-1, 材料施工, pp. 857-858, 2008. 9
- 7) 辻埜真人 他:保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用 化:その 9,日本建築学会大会学術講演梗概集,材料施工,pp.705-706, 2012.9

[2020年10月7日原稿受理 2020年12月7日採用決定]