<> Code	O Issues 2	11 Pull requests	Actions	Projects	₩ Wiki	! Securit
Edit New issue					Jum	np to bottom


## 2023年10月4日15:00~MF委員会#7

1 / 6 2023/10/01 15:01

## 2)杉本先生のレポート2023年6月27日 3)2)のFEM解析結果エクセル 4)舘石さんの卒論梗概ba03200078.pdf 5)聲高先生の返信時にもらった資料araki+koetaka 6)FEMと手計算との比較結果ST計算2023年7月3日 7)2023年7月3日の資料:https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11zdal3akpVMNuhODn4u4wlD-63S8xFtc 8)対象建物の構造図:00\_20161109アイ・テック相馬工場構造図.pdf STウェブ降 伏·梁降伏荷 2023年10月1日 重を再確認しま 梁スパン:7200、柱スパン:4200 した ウェブ降伏 16mm x 300mm x 325MPa x 588mm/(7200\*0.5) = 254.8kN 梁降伏:H-588x300x12x20 Z=3,890cm3, Zp=4,350cm3Z x 235MPa/(7200\*0.5)=253.9kN ティフランジ降伏(407kN ティフランジ降伏(407kN) パネル全塑性(316kN) パネル全塑性(316kN) [kN] 緊痛落重 80 100 鉛直変位 [mm] 80 100 鉛直変位 [mm] 80 100 鉛直変位 [mm] 80 100 鉛直変位 [mm] - CASE2 — CASE3 — CASE4 CASE3 — CASE4 E1 — CASE2 — CASE3 — CASE4 el Full Plastic 158kN — Beam or TeeWeb Full Pla パネルを強くすれば、最大 ティ(フランジ)を強くす パネル全塑性耐力で決められる。 耐力は増加するが、 線形範囲は増えるが、 ただし、ティ耐力はその 1.5倍は必要。 ティの2/3程度から剛性が 最大耐力に達すると即座 に劣化(破断)する。 低下する。 (梁耐力ほどは耐力を取れないが) 最大耐力は向上できるが、 繰り返し変形能力を確認すれば、既 短期としては 2/3 程度に 最大耐 抑える必要がある。 往設計に準じた設計ができる。 力が、ティウェ ブの降伏耐力ま で到達していない点をご確認く 2023年8月18日 CASE1とCASE2のディテールの違いは以下の様になります。 ださい CASE1 G58スプリットティ接合部:G58の降伏耐力まで初期剛性がとれるパターン 強軸(柱取付部材のみ表示)

2 / 6 2023/10/01 15:01

-PI -16(SN49N) 15n




3 / 6 2023/10/01 15:01

package webclamp\_23exp.exp20230701

(a)2023年7月3日受領データから作成しましたFEMとの比較です。これは、ボルトがF10TorSHTBの違いだけでしたので、上記の接合部ディテールの違いを十分に反映されていません。

(b)2023年8月18日\_杉本先生から受領しましたデータを使用しました。FEMモデルはスプリットティの板厚やボルト径などモデル反映していただきました



case1のST接合部の剛性Kと、STの短期許容耐力Fの計算結果です。

leff = 313.125

m = 75.0

k4 = 10.4375

k6 = 30.72371415566682

k10 = 37.42845155292209

K = 1.3700789620601906E11

K/Mby = 151.82612611482608

Lb = 80.0>Lb2 = 35.32497257564787

F = 2496000.0

case2のST接合部の剛性Kと、STの短期許容耐力Fの計算結果です。

leff = 313.125

\_ 7F A

Q

Q

K = 9.998953592115178E10
K/Mby = 110.80400700482245
F = 1658025.3164556962

#4の図は以下となります

eurocodeでの剛性計算結果とFEMを比較したものです。

ST計算2023年7月3日

---2023年7月21日---2023年7月4日MF委員会提出版

グラフ類一覧\_20230716.xlsx

伊山先生, 聲高先生, 荒木様

お世話になっております. 岩手大学の杉本です.

先日の打ち合わせから時間が経ちましたが、継手フランジ板厚を40mmから28mmに変更した解析の結果をお送りいたします. 変更したのはExcelシートのCase 1になります.

よろしくお願いいたします.

\*

杉本悠真(Sugimoto Yuma)

岩手大学理工学部 システム創成工学科

社会基盤・環境コース 助教

Mail: [ysugimot@iwate-u.ac.jp](mailto:ysugimot@iwate-u.ac.jp)

Tel: 019-621-6436

Adress: 〒020-8551 岩手県盛岡市上田4-3-5 岩手大学理工学部7号館 407号室

\*

(3)

 $\odot$ 

This was referenced on Jul 4

## MF委員会 #2




イシューリスト shiroi36/Drawing#17



5 / 6 2023/10/01 15:01

C



6 / 6