Industrias Amapola C.A.	**INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA L+D TRAMPA GRASA**	Fecha Elab: 23/10/2018 Rev: 1 Fecha Aprob: 19/12/2024 CÓDIGO: **IT-HI-011**

Actividad	Descripción	Responsable	Imagen	Registro
1. Retiro de Tapas	Se levanta las 4 las tapas y se retira de las trampas	Aseador	N/A	FO-HI-002 Verificación L+D Alcantarillas y Trampa Grasa
2. Retiro de Solidos	Retira la cesta de cada una de las trampas y se vacían los sólidos en una papelera con doble bolsa plástica			
3. Lavado de Tapas	Cepillar las tapas con agua y jabón liquido para retirar el producto se agrega agua con el uso del hidrojet			
4. Limpieza de Trampas	Drenar cada una de las trampas con agua para retirar todos los excesos de grasa que se encuentre en el área			
5. Aplicación de jabón líquido y Agua	Agregar jabón líquido con un cepillo se restriega la parte inferior y laterales de la trampa, para finalizar agrega agua con una manguera para desprender los residuos que se encuentre en la superficie			
6. Colocación de Cesta	Lavar cada una de las cestas y se coloca nuevamente en las trampas			
7. Colocación de Tapas	Al finalizar la limpieza le coloca nuevamente las tapas			
8. Verificación de Limpieza	Verificar la limpieza de la trampa	Supervisor de Higiene e Inocuidad		

ELAB/ ACT. POR:	MAYELIN RODRÍGUEZ	**REVISADO POR:**	ROSA JURADO	**APROBADO POR:**	ROSA JURADO
Cargo:	Supervisor de Higiene e Inocuidad	Cargo:	Gerente de Control de Calidad	Cargo:	Gerente de Control de Calidad
Fecha:	13/08/2024	Fecha:	19/12/2024	Fecha:	19/12/2024

"La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la empresa. No puede ser copiada, divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin previa aprobación por escrito de la misma. Su reproducción indebida acarrea sanciones penales"