

NEOTONE FESTIVAL OPERATIONS

Waveform Arena 遅延インシデント報告

DJリンク障害、センサー証拠、根本原因

Document ID	IR-2026-081
Version	1.0
Effective Date	2026-08-10
Owner	Festival Operations Office
Classification	Internal / Synthetic Demo

架空文書

本書はPrivate Agent FactoryおよびAutonomous AI Lakehouseの検証用に作成した完全合成データです。実在のイベント、製品、企業とは関係ありません。

Version 1.0 / Effective 2026-08-10

1. Executive Summary

29 min

Maximum performance delay

19.2%

Maximum packet loss

91.8 C

Maximum switch temperature

2026年8月8日14:42、Waveform ArenaのDJリンクネットワークで同期切断が発生した。主系スイッチ EQ-NET-WA-01の冷却ファン回転数低下に伴い、温度とパケットロスが上昇した。Circuit Bloomを含む3公演に遅延が波及した。

2. Timeline

Time	Event
14:42	DJプレイヤー間同期切断、波形更新停止
14:46	パケットロス5%超、温度上昇をNOCが確認
14:51	予備スイッチへのVLAN切替開始
15:04	同期と音声再生の復旧確認
15:31	主系スイッチを隔離しインシデント終了

3. Data Evidence

Evidence	Observed	Normal
Switch Temperature	最大91.8 C	45-55 C
Packet Loss	最大19.2%	0.5%未満
Cooling Fan	最低120 RPM	2,500-3,000 RPM
Maintenance	2026-07-25期限、未実施	高負荷前に完了

4. Root Cause

Direct Cause: 製造ロットNW-2603に該当する冷却ファンの回転数低下。

Contributing Cause: 交換部品の納入遅延を理由に、2026年7月25日予定の冷却ファン交換を未完了のまま本番運用した。

Not the Root Cause: DJプレイヤー本体、楽曲ファイル、アーティストのUSBメディア。

5. Corrective Actions

- NW-2603対象機器の即時使用停止と交換
- 予防保守期限超過機器を本番構成へ入れないゲートを追加
- Critical閾値到達前の予兆アラートを有効化
- 予備スイッチへの切替訓練を各ステージで実施