

NEOTONE FESTIVAL OPERATIONS

ネットワークスイッチ冷却ファン サービス情報

PulseGrid StageLink 48 / Lot NW-2603

Document ID	SB-NW-2603
Version	1.1
Effective Date	2026-07-12
Owner	Festival Operations Office
Classification	Internal / Synthetic Demo

架空文書

本書はPrivate Agent FactoryおよびAutonomous AI Lakehouseの検証用に作成した完全合成データです。実在のイベント、製品、企業とは関係ありません。

Version 1.1 / Effective 2026-07-12

1. 対象

PulseGrid StageLink 48の製造ロット**NW-2603**。シリアル番号LSF26-00001からLSF26-00020の一部を含む。

2. 症状

- 高負荷時に冷却ファン回転数が断続的に1,000 RPM未満へ低下
- 内部温度が80 Cを超過
- ポート間パケットロスが5%以上へ増加
- 再起動後に一時復旧するが再発する可能性あり

3. 原因

ファン制御基板のはんだ接合ばらつきにより、高温時にファン駆動電圧が低下する。ネットワークASIC自体の故障ではない。

4. 必須対応

Condition	Action	Deadline
NW-2603かつ高負荷イベントで使用	冷却ファン・制御基板交換	使用前
交換部品未着	予備機へ置換	使用前
運用中に1,000 RPM未満	5分以内にフェイルオーバーし隔離	即時

重要

部品待ちを理由に交換を延期したまま高負荷イベントで使用してはならない。

5. Verification

交換後、60分の負荷試験で温度70 C未満、ファン2,300 RPM以上、パケットロス0.5%未満を確認する。