
# 3次元形状の基本モデル

#### ワイヤーフレームモデル


- ◆ 針金のような線で表現(点とそれを結ぶ線の情報)
- データ量が少なく、高速描画が可能.
- 面の情報が無いので、隠線消去できない。
- 1つの形状が何通りにも解釈可能.



# 3次元形状の基本モデル

### サーフェイスモデル

- 中身の無い表面で表現(点とそれを結ぶ線, さらに面の情報)
- 隠線消去が可能。
- 多角形(ポリゴン)を張り合わせた表現(多面体)と曲面(2次曲面, Bezier 曲面, B-スプライン曲面, NURBS 曲面など)による表現がある。



# 3次元形状の基本モデル

### ソリッドモデル

- 中身の詰まった固体として表現(表面とその内部情報,位相データ).
- 隠線消去が可能。
- 質量のある物体として、重心計算等の解析が可能。
- 和, 差, 積などの集合演算による形状作成.

