

## Report HW#3

Shiva vafadar 810899074 شکل زیر را در نظر میگیریم که یک Damped mass-spring system with two degrees of freedom هست.




ابتدا کل سستم را در محیط سیمولینک پیاده سازی میکنیم به شکل زیر:



و ورودی پله میدهیم به F ، و خروج به شکل زیر در میاید:

زرد برای x1 آبی برای x2 و ما با آبی کار داریم.




حال با تابع تبدیل به دست أمده برای سوال ۴، که به شکل زیر است:


-

$$\frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{1}{\left[m_2 s^2 + c_2 s + k_2 - \frac{(k_2 + c_2 s)^2}{m_1 s^2 + (c_1 + c_2)s + k_1 + k_2}\right]}$$

یک تابع تبدیل در سیمولینک قرار میدهیم. (در هردو بخش، مقدار پارامتر ها، همان مقدار که در بالا اورده شده، ست شده است.)



با قرار دان مقدار پارامترها و ساده سازی، تابع تبدیل به شکل بالا درمیاید. حال یک ورودی پله قرار میدهیم و خروجی آن به شکل زیر میشود:



خروجی های به دست أمده، در هر دو حالت یکسان میشود.

برای این سوال، من از مرجع Richard\_C\_Dorf,\_Robert\_H\_Bishop\_Modern\_Controlz\_lib\_org\_2.pdf استفاده میکنم و در صفحه ۱۰۶

Chapter 2 Mathematical Models of Systems

 $L_a = 1$ 

Table 2.7	Parameters of a Large DC Motor
$K_{m} = 10$	J=2
$R_a = 1$	b = 0.5


 $K_b = 0.1$ 

و با توجه به رابطه موتور dc که استاد در کلاس گفتند، تابع تبدیل آن به صورت زیر میشود:


 $G(s)=1/ls^2+cs$ 

که ا ممان اینرسی است و c هم ضریب c میشود، که حالصش با این مقادیر 2.5 میباشد. حال مقادیر مختلفة برای ممان اینرسی قرار میدهیم و خروج ها به شکل زیر لیست میشوند:

I=1




I=100





I=-1



I=-100

