



一、列车丢失通信









需要重点关注: CC22、CC29




需要重点关注: CC39、CC75、CC48




需要重点关注: CC67、CC59



需要重点关注: CC37





需要重点关注: CC28、CC24




需要重点关注: CC67、CC80、CC81


二、列车丢失信标









需要重点关注: TT-1750、TT-2005




需要重点关注: TT-0134、TT-0906




需要重点关注: TT-0536



需要重点关注: TT-2642、TT-0922、TT-1043




需要重点关注: TT-0116




需要重点关注: CC47(8次)




需要重点关注: 暂无



需要重点关注: CC78(4次)



需要重点关注: CC73(19次)、CC72(18次)、CC62(15次)



需要重点关注: CC24(3次)

三、MAU/MCU故障

