Elerep® Monel

Электрод ремонтный

Спецификация

AWS A 5.11M : ENi Cu-7

ISO 14172 : E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti)

Общее описание

Основный электрод для сварки во всех положениях сплава NiCu 70/30 (Монель)

Высокая стойкость к коррозии в морской среде (проточной)

Пригоден для сварки NiCu сплавов к низкоуглеродистой и низколегированной сталям

Хорошо подходит для сварки конструкций при производстве соли

Отличная свариваемость и шлакоотделение

Положение шва при сварке

PA/1G

ISO/ASME

PB/2F

PC/2G

PF/3G up

PE/AG PE/5G

Тип тока

DC electr. +

Типичный химический состав всего наплавленного металла, (% по массе)

C	IVIN	Si	NI	Cu	⊦e	11
0.02	3.0	0.4	bal.	30	1.75	0.35

Механические свойства всего наплавленного металла									
	Состояние	0,2% Предела	Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж				
		текучести (Н/мм²)	(H/мм²)	удлинение (%)	-196°C				
Требуемые AWS A5.11M		не требуется	min. 480	min. 30	не требуется				
ISO 14172		min. 200	min. 480	min. 27	не требуется				
Типичные значения	AW	300	485	40	110				

Упаковка, размеры поставок и маркировка							
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0			
	Длина (мм)	300	350	350			
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	148	77	47			
Пластиковый тубус	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.5	2.5	2.5			

Маркировка	Клеймо: Elerep[®] Monel	Цвет маркера: желтый	Elerep® Monel : rev. EN 20

Elerep® Monel

Свариваемые материалы								
Сортамент материалов	BS3076	DIN 17743	W.Nr.	ASTM/ACI	UNS			
	NA 13	NiCu30Fe	2.4360	Monel 400	N04400			
		G-NiCu30Nb	2.4365					
	NA 18	NiCu30Al	2.4375	Monel K500	N05500			

Elerep® Monel также пригоден для приваривания к углеродистой стали CuNi и NiCu сплавом

Расчетные данные											
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (с)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)			
2.5 x 300	45 - 65	DC+	50	72	0.80	20.7	90	1.85			
3.2 x 350	70 - 90	DC+	65	129	1.2	32.5	46	1.49			
4.0 x 350	90 - 130	DC+	67	245	1.75	47.17	31	1.51			

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов									
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Ток (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up			
2.5	65	60	65	55	55	55			
3.2	90	85	90	75	75	75			
4.0	120	120							

Рекомендации по применению

Максимальный подвод тепла (погонная энергия) при сварке 1,5 кДж/мм Максимальная температура между слоями 150°C

