Электрод для сварки нержавеющей стали

Спецификация

AWS A5.4 : E385-16*

EN 1600 : E 20 25 5 Cu N L R 12

*При отклонениях: смотрите примечания

Температурный интервал

Нахождение изделия под -10 ... +400°C давлением Сопротивление нет инф.

Общее описание

Аустенитный рутил-основный электрод для сварки во всех положениях

Хорошее шлакоотделение

Гладкие кромки сварного шва

Специально разработан для применения в:

- среде фосфорной и серной кислот
- оборудования бумажных заводов

Международное признание надежности

Свариваемость при положительном постоянном токе

Тип тока

DC electr. +

окислению

Положение шва при сварке













TÜV

ISO/ASME

Типичны	ый химич	ВСКИЙ С	остав всего	о напл	авленног	о металла	, (% по массе)
0	Ma	C:	0-	A1:	Ma	C	

С	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	Cu
0.02	1.2	0.9	20.0	25.0	5.0	1.5

Механические св	Механические свойства всего наплавленного металла								
<u> </u>	Состояние	0,2% Предел	Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж				
		текучести (Н/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	+20°C	-10°C			
Требуемые AWS A5.4		не требуется	min. 520	min. 30	не требуется				
EN 1600		min. 320	min. 510	min. 25	не требуется				
Типичные значения после сварки	AW	410	620	40	80	100			

Упаковка, разв	меры поставок и маркировк	а			
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0	
	Длина (мм)	350	350	350	
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	145	185	125	
Коробка	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.9	5.7	5.9	

Маркировка	клеимо: Elecor® R 385	цвет маркера: черный	Elecor® R 385 : rev. EN 20
------------	-----------------------	----------------------	----------------------------

Свариваемые материалы							
Марки сталей	EN 10088-1/-2	EN 102 13-4	W.Nr.				
Полностью аустенитные		GX7 NiCrMoCuNb 25-20	1.4500				
NiCrMoCu- и CrNiMoCu-стали	X5 NiCrMoCuTi 20-18		1.4506				
		GX2 NiCrMoCuN 20-18	1.4531				
		GX2 NiCrMoCuN 25-20	1.4536				
	X1 NiCrMoCu 25-20-5		1.4539				
		GX7 CrNiMoCuNb 18-18	1.4585				
	X5 NiCrMoCuNb 22-18		1.4586				

Расчетные данн	і ые							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.5 x 350	40 - 75	DC+	43	72	0.96	19.9	79	1.59
3.2 x 350	60 - 105	DC+	53	133	1.3	32.1	52	1.69
4.0 x 350	80 - 145	DC+	61	220	1.8	48.0	32	1.56

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов								
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Ток (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up		
2.5	70	70	70	60	60	60		
3.2	100	100	100	70	70	70		
4.0	140	140	140	80				

Примечания

Отклонения: химический состав:

Si = max. 1.0%

AWS: Si = max. 0.9%

Рекомендации по применению

Максимальный подвод тепла при сварке 1,5 кДж/мм Максимальная температура прохода 150°C

