Eles® B 8018

Основной электрод для сварки сталей повышенной прочности

Спецификация

AWS A5.5 : E8018-W2-H4R* ISO 2560-A : E 46 5 Z Mn1Ni B 32 H5

*При отклонениях: смотрите ссылки

Общее описание

Электрод с основным покрытием для сварки во всех положениях сталей стойких к атмосферным

Хорошо подходит для сварки конструкций в прибрежной зоне. Обладает высокой стойкостью к коррозии под воздействием морской воды или в сочетании нефти, газа и морской воды

Отличная механические свойства (хорошая ударная вязкость до температуры -50°C)

Очень низкое содержание свободного водорода H_{DM} < 3мл/100г (SRP)

Доступен только в вакуумной упаковке WUTPACK® SuperDry H_{DM} < 3мл/100г

Положение шва при сварке

PB/2F





ISO/ASME

PA/1G

PC/2G

PE/4G PF/5G up

Тип тока AC / DC electr. + / -

Одобрение

LR 4Y42H5

Типичнь	ый химич	еский с	остав все	его напла	вленног	о металла	а, (% по массе)
С	Mn	Si	Р	S	Ni	Cu	Ном
0.05	1.5	0.4	0.010	0.015	0.0	0.4	3ml/100a

Механические свойства всего наплавленного металла											
	Состояние	0,2% Предел	Предел прочности	Относительное		Ударная в	язкость (IS	О), Дж			
		текучести (H/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	-18°C	-20°C	-40°C	-50°C			
Требуемые AWS A5.5	<u> </u>	min. 460	min. 550	min. 19	min. 27						
ISO 2560-A		min. 460	530-680	min. 20				min. 47			
Типичные значения после сварки	AW	540	610	25		115	100	60			

	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0	5.0	•
	Длина (мм)	350	350	350	450	
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	ХХ	ХХ	XX	XX	
SRP	Вес нетто/ед. поставки (кг)	XX	XX	XX	XX	
		69	50	27	23	
		1.4	1.9	1,5	2.5	
Маркировка	Клеймо: Eles® В 8018	ı	Јвет мар	кера: чер	оный	Eles® B 8018 : rev. EN 20

Eles® B 8018

Свариваемые материалы			
Сталь	Обозначение	Тип	
Сталь, стойкая к	EN 10155	S235 J0W	
атмосферным воздействиям		S235 J2W	
		S355 J0W	
		S355 J2W	
		S355 K2G1W	

Сталь, стойкая к атмосферным воздействиям, такая как: Cor-Ten®, Patinax®-F, Patinax®-37, а также подобные стали, легированные Ni и Cu

Расчетные дань	ные							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.5 x 350	55 - 85	DC+	53	81	0.77	19.7	88	1.74
3.2 x 350	80 - 145	DC+	70	223	1.2	36.9	43	1.60
4.0 x 350	120 - 185	DC+	77	355	1.6	54.1	29	1.59
5.0 x 450	180 - 270	DC+	104	784	2.4	105.2	15	1.53

* неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварк	и, оптималы	ное заполнени	е проходов				
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Τοκ (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up	
2.5	110	110	115	110	105	110	
3.2	140	120	145	120	120	120	
4.0	150	140	150	140	135	140	
5.0	220	210	210	170			

Примечания

Отклонения: химический состав:

