Elerep[®] NiFe-Cl Extra

Электрод ремонтный

AWS A5.15 : ENiFe-CI ISO 1071 : E C NiFe-Cl 1

Общее описание

Электрод для восстановительной сварки чугуна и чугуна со сталью

Наплавленный Ni-Fe слой легко поддается механической обработке

Частично применим для чугуна с шаровидным графитом

Твердость наплавки прибл. 180 НВ

Отличная допустимая нагрузка по току обеспечивается биметаллической электродной проволокой

Сварка как при переменном токе, так и при отрицательном постоянном

Наилучший выбор для сварки на отрицательном постоянном токе













Тип тока AC / DC electr. -

ISO/ASME

PA/1G PB/2F

PC/2G

PF/3G up PG/3G down PE/4G PF/5G up PG/5G down

Типичный химический состав всего наплавленного металла, (% по массе)

С	Fe	Ni
0.7	45	balance

Механические св	ойства всег	о наплавленного	металла			
	Состояние	0,2% Предела	Предел прочности	Относительное	Твердость	
		текучести (Н/мм²)	(H/мм²)	удлинение (%)	HB10	
Требуемые AWS A5.15		296-434	400-579	6-18	165-218	
ISO 1071		250	350	6		
Типичные значения после сварки	AW	300	460	12	180	

Упаковка, разм	еры поставок и маркировка	a		
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0
	Длина (мм)	300	350	400
Ед поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	154	82	47
Пластиковый тубус	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.5	2.5	2.5

Маркировка	Клеймо:Elerep [®] NiFe-Cl Extra	Цвет маркера: черный	Elerep® NiFe-Cl Extra: rev. EN 20

Elerep® NiFe-Cl Extra

Свариваемые материа		D.11. 4000	D.11. / 000	
Сортамент материалов	DIN 1691	DIN 1692	DIN 1693	
Для сварки и восстановления	GG10	GTS-35-10	G GG-40	
	GG15	GTS-45-06	G GG-50	
	GG20	GTS-55-4	G GG-60	
	GG25	GTW-35-04		
	GG30	GTW-40-05		
	GG35	GTW-45-07		
		GTW-S-38-12		

^р асчетные данные											
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электри (с)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродог на 1 кг наплавленног металла (1/N			
2.5 x 300	70 - 100	DC-	124	211	0.32	19.1	91	1.72			
3.2 x 350	90 - 150	DC-	123	328	0.62	29.4	47	1.37			
4.0 x 400	100 - 180	DC-	168	714	0.74	55.7	30	1.45			

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварк	и, оптималь	ное заполнени	е проходов		
Положение сварки	PA/1G	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G
Диаметр (мм)	Ток (А)				
2.5	80	80	80	80	80
3.2	110	110	110	110	110
4.0	150	160	160	150	150

Рекомендации по применению

Рекомендуется сварка коротких кромок

Проковка (молотком с круглым бойком) сразу же после наплавки исключает остаточные напряжения

Предварительный нагрев массивных изделий максимально до 300°C

