Eleal® 1100

Алюминиевый электрод

Спецификация

AWS A5.3 : E1100*

ISO 18273 : AI 1080A (AI 99.8(A))

*При отклонениях смотрите примечания

Общее описание

Алюминиевый электрод

Специально для сварки чистого алюминия

Хорошая свариваемость, отсутствие пористости

Положение шва при сварке

ISO/ASME PA/1G PB/2F

Тип тока

DC electr. +

Типичный химический состав всего наплавленного металла, (% по массе)

Al Si Fe Cu Mn Zn Другие

99.8 min. 0.085 max. 0.13 max. 0.02 max. 0.02 max. 0.03 max. 0.02 max.

Механические свойства всего наплавленного металла							
	Состояние	0,2% Предел текучести (Н/мм²)	Предел прочности (Н/мм²)	Относительное удлинение (%)			
Типичные значения	AW	30	80	30			

Упаковка, раз	меры поставок и маркировка					
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0		
	Длина (мм)	350	350	350		
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	217	143	98		
Металлический контейнер	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.0	2.0	2.0		

Маркировка Клеймо: Eleal® 1100 Цвет маркера: нет Eleal® 1100; rev. EN 20

Eleal® 1100

Свариваемые материалы

Чистый алюминий типа:

- Al99.8 (Werkstoff-Nr. 3.0285)

- Al99 (Werkstoff-Nr. 3.0205)

Расчетные дань	ње							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима. Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.5x350	60-90	DC+				9.2		
3.2x350 4.0x350	80-110 100-140	DC+ DC+				14.0 20.4		

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварк	Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов					
Положение сварки	PA/1G	PB/2F				
Диаметр (мм)	Ток (А)					
2.5	80	80				
3.2	100	100				
4.0	130	130				

Примечания

Отклонения: химический состав:

 $\label{eq:cu} \mbox{Cu} = \mbox{max.} \; 0.02\% \qquad \qquad \mbox{AWS:} \; \mbox{Cu} = 0.05 \; \mbox{-} \; 0.20\%$

Рекомендации по применению

Если толщина более 10 мм, то целесообразно провести предварительный нагрев при 150-250°C

