Eles® C 9010

Целлюлозный электрод для сварки сталей повышенной прочности

Спецификация

AWS A5.5 : E 9010-G ISO 2560-A : E 50 4 1NiMo C 25

Общее описание

Электроды, покрытые целлюлозой для сварки труб, содержащих 0,5% Мо и легированных Ni в направлении вертикально вниз

Пригодные для сварки трубных материалов API 5LX-70 и X-80, EN 10208-2, или L480 и L550 Широко применяется в сварочных аппаратах

Могут использоваться для операций: заварки корневого шва; заполнения и финиширования Низкая восприимчивость к формированию трещин в металле сварного шва, непроваров и пор

Положение шва при сварке

ISO/ASME PG/5Gdown

Тип тока DC electr. + DC electr. - (root)

Одобрение						
С	Mn	Si	Ni	Mo		
0.13	0.60	0.15	0.7	0.6		

Механические свойства всего наплавленного металла									
	Состояние	0,2% Предел	Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж				
		текучести (Н/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	-40°C	-46°C			
Требуемые AWS A5.5		min. 530	min. 620	min. 17	не требуется				
ISO 2560-A		min. 500	560-720	min. 18	min. 47				
Типичные значения после сварки	AW	550	640	22	50	45			

Упаковка, раз	Упаковка, размеры поставок и маркировка						
	Диаметр (мм)	3.2	4.0	5.0			
	Длина (мм)	350	350	350			
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	300	185	125			
Металлический	Вес нетто/ед. поставки (кг)	7.7	7.3	7.9			
контейнер							

 Маркировка
 Клеймо: Eles® C 9010
 Цвет маркера: нет
 Eles® C 9010 : rev. EN 20



Eles® C 9010

Свариваемые материа	злы	
Сталь	Обозначение	Тип
Материал для труб	EN 10208-2	L 480 , L 550
	API 5LX	X70, X80

Расчетные данные								
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
3.2 x 350	75-130	DC+				26.3		
4.0 x 350	80-185	DC+				40.8		
5.0 x 350	140-225	DC+				63.6		

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов						
Положение сварки Диаметр (мм)	PG/5G down Ток (A)					
3.2	120			_		
4.0	170					
5.0	180					

В соответствии с EN 1011-1 необходим предварительный нагрев трубного материала Корневой шов предпочтительнее сваривать с помощью электродов (Elex* C 6010 /C 6010 Extra или Eles* C 8010) которые обеспечивают нижний предел текучести

Трубодержатели должны удаляться после прохода и заварки трубного шва, с началом немедленного горячего прохода после этой операции (не более чем через 5 минут)

Используйте электроды непосредственно из металлического контейнера

