Eleni® B Monel

Электрод на никелевой основе

Спецификация

AWS A5.11/A5.11M : ENiCu-7

ISO 14172 : E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti)

Общее описание

Основный электрод для сварки CuNi и NiCu сплавов во всех положениях

Высокая стойкость к коррозии в морской воде (проточной)

Для сваривания NiCu сплавов со средне- и низколегированными сталями

Хорошо пригоден для сварки конструкций в производстве соли

Отличная свариваемость и шлакоотделение

Положение шва при сварке

PA/1G

Ų (

PB/2F

PC/2G F

PF/3G up

PE/4G PF/5G L

Тип тока

DC electr. +

Разрешение

ISO/ASME

TÜV

+

Типичный химический состав всего наплавленного металла,	10/	BO MOCCO
типичный химический состав всего наплавленного металла,	√o,	no macce

C	Mn	Si	Ni	Cu	Fe	Ti
0.03	3.0	0.4	64.5	30	1 75	0.35

Механические свойства всего наплавленного металла								
	Состояние	0,2% Предел	Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж			
		текучести (Н/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	-196°C			
Требуемые AWS A5.11M		не требуется	min. 480	min. 30	не требуется			
ISO 14172		min. 200	min. 480	min. 27	не требуется			
Типичные значения после сварки	AW	300	485	40	110			

Упаковка, разм	Упаковка, размеры поставок и маркировка								
	2.5	3.2	4.0						
	Длина (мм)	300	350	350					
Ед. поставки:	Ед. поставки: Шт./ед. поставки (стандартно)		61	45					
Полиэтиленовый тубус	Вес нетто/ед. поставки (кг)	1.7	1.9	2.1					

Маркировка Клеймо: Eleni® B Monel Цвет маркера: черный Eleni® B Monel : rev. EN 20

Eleni® B Monel

Свариваемые материалы								
Тип материала	BS3076	DIN 17743	W.Nr.	ASTM/ACI	UNS			
•	NA 13	NiCu30Fe	2.4360	Monel 400	N04400			
		G-NiCu30Nb	2.4365					
	NA 18	NiCu30Al	2.4375	Monel K500	N05500			

Eleni® В Monel также пригоден для сварки углеродистых сталей к CuNi и NiCu сплавам

Pac	четные данн	ые							
Ди	Размер наметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
	2.5 x 300	45 - 70	DC+	50	72	0.80	20.7	90	1.85
	3.2 x 350	70 - 90	DC+	65	129	1.2	32.5	46	1.49
	4.0 x 350	90 - 130	DC+	67	245	1.75	47.17	31	1.51

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов								
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Ток (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up		
2.5	65	60	65	55	55	55		
3.2	90	85	90	75	75	75		
4.0								

Рекомендации по применению

Максимальный подвод тепла (погонная энергия) при сварке 1,5 кДж/мм Максимальная температура между слоями 150°C

