Электрод для сварки нержавеющей стали

Спецификация

EN 1600 : E 18 16 5 N L R 32 Температурный интервал

Нахождение изделия под -120...+400°C давлением Сопротивление нет инф. окислению

Общее описание

Рутил-основный полностью аустенитный нержавеющий электрод содержащий 4,5% Мо

Электрод для сварки стали AISI 317LN или подобных нержавеющих сталей

Высокая стойкость к точечной, межкристаллитной и вызванной напряжениями коррозии

Хорошая ударная вязкость при низких температурах

Хорошее шлакоотделение и поверхность сварного шва

Положение шва при сварке

PC/2G





ISO/ASME

HP

PA/1G

PB/2F

4439

PF/3G up

Тип тока

AC / DC electr. + / -

Разрешение BV DNV GL TÜV

_							101
Типичн	ый хими:	неский с	остав вс	его напл	авленног	о металла	а, (% по массе)
							, (,
_			_				
					Ma		

С	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	N	FN
0.02	1.3	0.8	18.0	17.0	4.6	0.18	<0.3

Механические свойства всего наплавленного металла											
	Состояние	0,2% Предел	Предел прочности	Относительное	Ударна	я вязкость	ь (ISO), Дж				
		текучести (Н/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	+20°C	-20°C	-196°C				
Требуемые EN 1600		min. 300	min. 480	min. 25	не требуется						
Типичные значения после сварки	AW	460	650	40	70	70	50				

Упаковка, размеры поставок и маркировка									
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0					
	Длина (мм)	350	350	350					
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	140	140	100					
Коробка	Вес нетто/ед. поставки (кг)	2.8	4.7	5.1					

Маркировка Клеймо: Elecor® R 4439 Цвет маркера: красный Elecor® R 4439 : rev. EN 20

Свариваемые материалы										
Марки сталей	EN 10088-1/-2	EN 102 13-4	W.Nr.	ASTM/ACI	UNS					
Аустенитная CrNiMo-	X2 CrNiMoN 17-11-2		1.4406	(TP)316LN	S31653					
коррозионностойкая сталь	X2 CrNiMoN 17-13-3	1.4429	(TP)316LN	S31653						
	X2 CrNiMo 18-14-3		1.4435	(TP)316L	S31603					
	X2 CrNiMo 18-15-4		1.4438	317L	S31725					
	X2 CrNiMoN 17-13-5		1.4439	317LN	S31726					
	G-X2 CrNiMoN 17-13-4	GX2 CrNiMo 17-13-4	1.4446							
	G-X6 CrNiMo 17-13	GX6 CrNiMo 17-13	1.4448							

Pa	Расчетные данные											
Д	Размер µаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленног металла (1/N			
	2.5 x 350	40 - 75	DC+	78	153	0.58	19.8	79	1.56			
	3.2 x 350	60 - 110	DC+	55	152	1.3	33.8	49	1.67			
	4.0 x 350	90 - 145	DC+	67	291	1.8	51.6	29	1.47			

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов										
Положение сварки	ı	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up				
Диаметр (мм)	Ток (А)									
2.5	70	70	70	60	60	60				
3.2	100	90	100	65	65	65				
4.0	130	125	130	80						

Для заварки корней шва рекомендуется применение отрицательного постоянного тока

