Основной электрод для материалов с сопротивлением ползучести

Спецификация

AWS A5.5 : E9016-B9-H4 EN 1599 : E CrMo91 B 32 H5

Общее описание

Электрод с основным покрытием для сварки во всех положениях с очень низким содержанием свободного водорода H_{DM} < 5 мл/100г

Для сварки сталей с содержанием 9%Cr и 1%Мо с сопротивлением ползучести и водороду

Максимальная температура использования 650°C

Разработан для нефтехимической промышленности и электростанций

Доступен только в вакуумной упаковке WUTPACK® SuperDry

Положение шва при сварке









ISO/ASME

PA/1G

PB/2F

PC/2G

PF/3G up

PE/4G

Тип тока

AC / DC electr. + / -

Одобрение

TÜV +

Типичн	имих йы	неский с	остав вс	его напла	авленног	о металі	па , (% по	массе)			
С	Mn	Si	Р	S	Cr	Ni	Mo	Nb	٧	N	Ном
0.09	0.6	0.2	0.010	0.010	9.0	0.6	1.0	0.04	0.2	0.04	3 ml/100 g

Механические свойства всего наплавленного металла									
	Состояние	0,2% Предела	Предел прочности	Относительное	Ударная вязкость (ISO), Дж				
		текучести (H/мм²)	(H/mm²)	удлинение (%)	+20°C				
Требуемые AWS A5.5	SR1)	min. 530	min. 620	min. 17	не требуется				
EN 1599	SR2)	min. 415	min. 585	min. 17	min. 47				
Типичные значения после сварки	SR3)	650	800	20	50				

Релаксация напряжений: 1) 740±14°С/час, 2) 750-770°С/2часа, 3) 750-754°С/2часа

Упаковка, размеры поставок и маркировка							
	Диаметр (мм)	2.5	3.2	4.0	5.0		
	Длина (мм)	350	350	350	450		
Ед. поставки:	Шт./ед. поставки (стандартно)	69	50	28	23		
SRP	Вес нетто/ед. поставки (кг)	1.4	1.8	1.5	2,4		

Клеймо: Eles® В 9016-В9 Маркировка Цвет маркера: темно зеленый Eles® B 9016-B9 : rev. EN 20

Eles® B 9016-B9

Свариваемые материалы							
Сталь	Обозначение	Тип	Code	Туре			
Сталь с сопротивлением ползучес	сти и						
насыщения водородом	EN 10222-2	X10CrMoV 9-1					
	ASTM	A199 Grade T91	ASME	SA 182-F91			
		A200 Grade T91					
		A213 Grade T91		SA 213-T91			
		A335 Grade P91		SA 335-P91			
		A336 Grade F91		SA 336-F91			
				SA 369-FP91			
				SA 387-Grade 91			

Расчетные дань	ные							
Размер Диаметр и длина (мм)	Интервал тока (A)	Тип тока	Время горения дуги - на 1 электр (c)*	Подводимая энергия од при максима Е (кДж)	Степень расхода льном токе - Н (кг/ч)	Вес/ 1000 шт. (кг)	Количество электродов на 1 кг наплавленного металла (шт.)	кг электродов на 1 кг наплавленного металла (1/N)
2.5 x 350	60 - 90	DC+	57	88	0.7	19.3	92	1.78
3.2 x 350 4.0 x 350	85 - 140 130 - 175	DC+ DC+	65 66	172 263	1.0 1.5	34.8 50.8	59 36	2.04 1.81

^{*} неиспользуемый остаток = 35 мм

Параметры сварки, оптимальное заполнение проходов								
Положение сварки Диаметр (мм)	PA/1G Tok (A)	PB/2F	PC/2G	PF/3G up	PE/4G	PF/5G up		
2.5	80	80	75	70	70	70		
3.2	130	130	125	120	120	120		
4.0	140	140	135	135	135	135		

Примечания

Рекомендуемая температура предварительного нагрева 200-300°C

Рекомендуется снятие напряжений в интервале температур 750-780°С (время выдержки зависит от толщины материала)

