


MCU电路





编码器





蜂鸣器













原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-23
		更新日期	2026-10-27
板子	1-4串超级电容点焊机	图页	MCU其他电路
绘制		1-4串超级电容点焊机	
审阅			
		版本	尺寸
		页 1 共 4	
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	

TYPE-C协商电路


电路为充电电路提供电源，MCU会自动协商功率档位。
请使用正规电源供电，假冒山寨电源可能伪装供电协议，导致无法充电。




充电开关




辅助电源电路




双供电，开关切换，USB或者超级电容。
所以要关机就是在USB档拔掉USB电源。






C18电容是用作存储点焊次数，
推荐1000uF左右，不宜过大过小。

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-23
		更新日期	2026-10-27
板子	1-4串超级电容点焊机	图页	电源电路
绘制		1-4串超级电容点焊机	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 4
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA



原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-23
		更新日期	2026-10-27
板子	1-4串超级电容点焊机	图页	MOS管组
绘制		1-4串超级电容点焊机	
审阅			
		版本	尺寸
		页 3 共 4	
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	

均衡控制电压采集电路



原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-23
		更新日期	2026-10-27
板子	1-4串超级电容点焊机	图页	均衡电路
绘制		1-4串超级电容点焊机	
审阅			
		版本	尺寸
		页 4 共 4	
嘉立创EDA		V1.0	A4
		嘉立创EDA	