a)





97.7	1.9	0.4	96.2	3	0.8
Cu [at.%]	Cr [at.%]	Ta [at.%]	Cu [at.%]	Cr [at.%]	Ta [at.%]
97.3	2.2	0.5	97.3	2.2	0.5



b)





97.2	1.47	1.03	96.73	2.17	1.10
Cu [at.%]	Cr [at.%]	Ta [at.%]	Cu [at.%]	Cr [at.%]	Ta [at.%]
97.85	1.85	0.30	95.87	3.11	1.02