
單元5:

模組化程式設計

主題:

- a.使用subVI 進行模組化程式設計
- b.如何建立圖示及連接器嵌板
- C.如何將VI 做為SubVI 使用
- d.如何運用另一個VI 的一部份來建立subVI

VI的階層本質



⚠ 注意: LabVIEW 的威力在於VI 的階層本質


子VI (SubVI)

```
Function Pseudo Code
function average (in1, in2,
  out)
{
out = (in1 + in2)/2.0;
}
```


Calling Program Pseudo Code

```
main
{
average (point1, point2,
  pointavg)
}
```

SubVI Block Diagram




Calling VI Block Diagram



Icon圖示/Connector連接器

■連接器嵌板決定能夠接線至該VI的輸入埠及輸出埠,這樣你才能將它做為SubVI使用









SubVI範例 - 斜率計算

- ■一個vi被當成副程式,放在另一個vi內,則稱那個被當成副程 式的vi為subVI
- ■subVI除了一般程式的功能外,還必須要能將資料傳入、傳出此subVI,所以在編輯完subVI的功能後,要記得設定subVI的連接器





建立icon圖示


- ■icon: 圖示, subVI的外觀呈現
- ■雙擊人機介面或程式區右上角的icon就可以進行編輯

預設的icon圖示






自訂icon圖示




建立連接器 Step1

■在人機介面的icon按右鍵,選擇show connector



建立連接器 Step2


■用接線工具點選相對應的元件





建立連接器 Step3


■連接器的顏色與控 制器或指示器的資 料型態的顏色相同




⚠ 注意:避免在一個VI中指定16個以上的接頭,太多接頭會 降低VI的穩定性和可用性。

快速製造SubVI


- ■把程式中想要變成SubVI的區域用滑鼠圈選
- ■選擇「Edit Create » SubVI」







把VI當成subVI來使用

- ■方法有兩種
 - □All Functions»Select a VI... <或>
 - □把subⅥ的icon拖曳進





設定必要、建議及選擇性輸入埠與輸出埠




■界定連線埠是否一定要有資料連線

□必要:如果沒有連線就會有error

□建議:如果沒有連線就會有warning

□選擇:有沒有連線都沒有關係



練習5.1-建立一個判斷溫度是否超出的SubVI

- 製做一個SubVI,並設定溫度範圍,當環境溫度超過這個 溫度範圍時,就會產生True的信號
- 1. 這個SUbVI應該要有以下的輸入點與輸出點
 - 1. 輸入 目前溫度(數字, DBL)
 - 2. 輸入 溫度最小值(數字, DBL)
 - 3. 輸入 溫度最大值(數字, DBL)
 - 4. 輸出 是否超出標準溫度(Boolean)
 - 5. 輸出 警示訊息(字串)
- 2. 設計icon的圖示

本章重點回顧

- ■位於另一個VI中的VI稱為subVI。使用subVI來幫助你迅速管理變動,及對程式區進行除錯。
- ■在你建立VI人機介面和程式區之後,要製作圖示及連接器嵌板,你才能將VI做為subVI使用。
- ■連接器嵌板是一組接頭(terminal),對應於VI的控制器和指示器。將人機介面的控制器或指示器指定至連接器嵌板的接頭,即可定義連接方式。
- ■在人機介面右上角的圖示上按滑鼠右鍵,開啟lcon Editor,即可製作自訂圖示來取代預設圖示。
- ■你可以指定那些輸入埠及輸出埠為必要(required)、建議(recommended)及選擇性(optional),以避免使用者忘記連接subVI的接頭。在連接器嵌板中的接頭上按滑鼠右鍵,並從捷徑選單中選擇
- ■選擇File»VI Properties,並從Category下拉選單中選擇Documentation,即可為VI 撰寫說明。當你將游標移到VI 圖示上時, Context Help 視窗即顯示這些說明,並指出那些接頭為必要、建議,或選擇性。
- ■在控制器和指示器上按滑鼠右鍵,並從捷徑選單中選擇Description and Tip,即可加入說明及提示文字。當你將游標移到控制器和指示器上時,Context Help 視窗即顯示這些說明

觀念

- ■subVI的哪一個接點沒有連接時,程式會出現錯誤?
 - Required
 - Recommended
 - Optional
- ■一定要自己製作一個圖示圖形,才可以把VI當成 subVI使用?
 - □對
 - □不對

張永欣

MSN: bctw@hotmail.com

email: ben@labview360.com