

H1
H2
H3
H4
F1
F2
F3
Q1
Q2
R1
R2
D1
D2
U2
U3
U4
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
D3
D4
D5
Q3
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
A1
A2
BAT+
USB end
AgriRove: ARC-1 rev A