


Maintained contact
$[n_t]$
$\mathcal{X}_t$
40
0
−40
p_3 (mm)
−40
0
40
p_1 (mm)
−40
0
40
p_2 (mm)


Requested, allowed, measured
v_t
$\bar{u}_t = P_{\mathcal{X}_t} v_t$
u_t
20
10
0
−10
−20
Normal component (mm/s)
0
10
20
Tangent component (mm/s)