
PI5008K SDK Installation Troubleshooting

목차

Eclip	se-IDE	3
1.1	Install on 64bit System	3
1.2	Add 'state viewer' plug-in in Eclipse-IDE	4

1 Eclipse-IDE

1.1 Install on 64bit System



-vm C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath\javaw.exe

C:\PI5008K\DE\eclipse\plugins\org.eclipse.equinox.launcher_1.3.201.v2016

원인

-vmargs

1025-1711.jar

- JDK가 설치되어 있지 않거나,
- JDK 64bit가 설치되어 있을 경우

해결: JDK 32bit 설치 (jdk-8u171-windows-i586.exe)

JDK 32bit 설치 후 계속 오류가 발생할 경우, eclipse.ini 파일을 수정한다.

확인

-vm ← 추가 (반드시 -vmargs 상단에 위치해야 한다.) C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_172\bin\javaw.exe ← 경로 수정 -vmargs

1.2 Add 'state viewer' plug-in in Eclipse-IDE

3. Appendix (OS Awareness) 3.1 Install State viewer plug-in to aware RTOS - state viewer 설치 후 eclipse 재실행 시 아래와 같은 오류가 발생할 경우, PI5008K-IDE An error has occurred. See the log file E:\project\PI5008K\eclipse\wokspace\mathbf{w}.metadata\pi.log. 화결: Eclipse-IDE (PI5008-IDEv1.0-setup.exe만 다시 실행)를 재설치한다.

참고: Plug-in을 설치하는 동안 시스템 응답이 없거나 느려질 수 있음.