

Серверные команды настройки отображения. Использование спецсимволов в текстовой информации

При выводе строк допустимо использование форматов (с учетом длинны строки). Форматы можно использовать во всех текстовых полях.

Общий вид формата: {спецсимвол}{параметр}{команда} В качестве спецсимвола выступает символ '#'.

Параметр - десятичное целое положительное значение.

Команда - один символ латинского алфавита (в нижнем регистре).

```
Форматы шрифтов:
#0f - моноширинный шрифт;
#1f - узкий пропорциональный шрифт;
#2f - широкий пропорциональный шрифт.
#3f - плотный пропорциональный шрифт.

---
Форматы атрибутов:
#0u - выключить подчеркивание;
#1u - включить подчеркивание;
#0h - выключить мигание;
#1h - включить мигание;
#1e - выключить инверсию;
#1e - выключить инверсию;
#1a - задать атрибуты:
```

```
0 бит - подчеркивание;
      1 бит - мигание;
      2 бит - инверсия;
   8 - 15 бит - заполнитель.
  Форматы времени и даты:
  (ЧЧ - часы, МН - минуты, СС - секунды,
   ДД - день месяца, МС - месяц, ГГ(ГГГГ) - год, НН - день
недели)
  #4t - 44:MH
   #6t - 44:MH:CC
  #2d - HH
  #4d - ДД.МС
  #6d - ДД.МС.ГГ
   #8d - ДД.МС.ГГГГ
   #10d - НН ДД.МС.ГГГГ
   #12d - НН ДД.МС.ГГ
  #14d - НН ДД.МС
  Форматы температуры:
  ( #{номер датчика}{представление}д нумерация датчиков
от нуля,
   для нулевого датчика #{представление}q )
   #0q - показать значение полностью ( -37°C );
   #2q - сократить до двух знакомест (-1, 5, 13);
   #3g - сократить до трех знакомест (-13, -4°, 5°С, 12°);
   #00q - показания нулевого датчика (полностью);
   #10g - показания первого датчика (полностью);
```



#20g - показания второго датчика (полностью);

и т.д.

#53g - сократить показания пятого датчика до трех знакомест.

Форматы заполнения:

#0s - заполнитель все пиксели выключены;

#255s - заполнитель все пиксели включены;

#1s - заполнитель нижний ряд пикселей;

#128s - заполнитель верхний ряд пикселей;

используя значения заполнителя от 0 до 255 включительно можно

комбинировать ряды пикселей. При этом младший бит числа отвечает

за самый нижний ряд пикселей, старший бит - за верхний ряд пикселей.

#64р - переместиться от текущей позиции печати в позицию 64 используя текущий заполнитель (64 позиция не заполняется).

Например, формат «#0s#128p» стирает до конца строки, размером

128 пикселей, а формат «#255s#1024p» - зажигает все пиксели до конца строки, размером 1024 пикселя.

#64i - переместиться от начальной позиции печати в позицию 64 используя текущий заполнитель (64 позиция не заполняется).

#64ј - аналогично 'i', но с возможностью перехода в влево.

#20g - показания второго датчика (полностью);

и т.д.

#53g - сократить показания пятого датчика до трех знакомест.

Форматы заполнения:

#0s - заполнитель все пиксели выключены;

#255s - заполнитель все пиксели включены;

#1s - заполнитель нижний ряд пикселей;

#128s - заполнитель верхний ряд пикселей;

используя значения заполнителя от 0 до 255 включительно можно

комбинировать ряды пикселей. При этом младший бит числа отвечает

за самый нижний ряд пикселей, старший бит - за верхний ряд пикселей.

#64р - переместиться от текущей позиции печати в позицию 64 используя текущий заполнитель (64 позиция не заполняется).

Например, формат «#0s#128p» стирает до конца строки, размером

128 пикселей, а формат «#255s#1024p» - зажигает все пиксели до конца строки, размером 1024 пикселя.

#64i - переместиться от начальной позиции печати в позицию 64 используя текущий заполнитель (64 позиция не заполняется).

#64ј - аналогично 'i', но с возможностью перехода в влево.



Форматы двоичного представления:

#15b010204081020408040201008040201 - вывести массив из 15 двоичных данных.

Сами данные представлены в виде набора из двух шестнадцатеричных цифр.

Младший бит - нижний ряд, старший бит - верхний ряд.

В примере:

