1 分布とばらつき:実験

Key Words:品質管理、製造品質、スペックと公差、平均値と偏差

1.1 品質管理

用語	意味	今日の例では
スペック	製品設計の段階で定めた規格のこと。仕様ともいう。	10cm の長さのテープ
不良	スペックから乖離していること。	5cm の長さではね (· · ;)
公差	スペックどんぴしゃにはならない。なので許容範囲を決めておく。	±1cm で
製造品質	製造物が設計通りにできていること。	10± 1 cm におさまれば…

[#]正確な議論は藤本隆弘『生産マネジメント入門①』日本経済新聞社(2001)を参照。

1.2 Notre Produit: 弊社製品

製品	テープ
スペック	10cm
公差	$\pm 1 \mathrm{cm}$
不良	± 1 cm over

1.3 作業手順

- 1. グループをつくる
- 2. 裏面の 10cm の長さをあたまにたたき込む
- 3. 10cm の長さを見ずに、これが 10cm と思う長さで紙テープを 1 人 10 本ずつ切り取る
- 4. 下の測り方の例に従って、自分の切ったテープの長さを調べ、個人用紙ヒストグラムを完成する
- 5. グループ全員のデータをまとめ、提出用紙にヒストグラムを作成する
- 6. グループの長さの**平均**を計算する
- 7. **スペックの** 10 cm から公差 $\pm 1.0 \text{cm}$ よりはなれたテープの本数をカウントし、**不良品率**を計算する
- 8. 提出用紙に、全員の名前を記入



図 1: 10cm は見ずに切る

図省略

図 2: 測り方

参考:野崎他『統計・確率の意味がわかる』ベレ出版 (2001)

計測用個人用紙

図省略

提出用紙

階級	階級値	度数	階級	階級値	度数	階級	階級値	度数
5.25~5.75	5.5		9.25~9.75	9.5		13.25~13.75	13.5	
5.75~6.25	6.0		9.75~10.25	10.0		13.75~14.25	14.0	
6.25~6.75	6.5		10.25~10.75	10.5		14.25~14.75	14.5	
6.75~7.25	7.0		10.75~11.25	11.0		14.75~15.25	15.0	
7.25~7.75	7.5		11.25~11.75	11.5		15.25~15.75	15.5	
7.75~8.25	8.0		11.75~12.25	12.0		15.75~16.25	16.0	
8.25~8.75	8.5		12.25~12.75	12.5		16.25~16.75	16.5	
8.75~9.25	9.0		12.75~13.25	13.0				

グループ平均: cm

グループ不良品率: cm

グループメンバー

学籍番号	氏名	学籍番号	氏名