Лабораторная работа 4

Моделирование характеристик сцинтилляционного спектрометра

Задание 1

• Изучить энергетическую зависимость разрешения спектрометра, аппроксимировать её математической функцией

$$fwhm = a + b\sqrt{E + cE^2}$$

Замечание

- Прежде чем начинать выполнять задание, нужно любой файл MCNP проверить на отсутствие ошибок.
 - 1) проверить геометрию;
 - 2) с помощью команды void

Входной файл

```
c Spectrometer c cells
1 1 -3.667 -1 imp:e=1 imp:p=1 $ crystal NaJ
2 2 -2.7 1 -2 imp:e=1 imp:p=1 $ dural box
3 3 -0.0012 -3 2 imp:e=1 imp:p=1 $ air box
4 4 -7.6 3 -4 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cladding
5 5 -11 4 -5 imp:e=1 imp:p=1 $ Pb cladding
6 4 -7.6 5 -6 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cladding
7 4 -7.6 -7 8 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe up cover 1
8 3 0.0012 -8 imp:e=1 imp:p=1 $ air hole 1
9 4 -7.6 10 -9 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cover 2
10 2 -2.7 -10 11 imp:e=1 imp:p=1 $ Al part of cover 2
11 5 -11 17 12 -16 imp:e=1 imp:p=1 $ Led part of cover 2
12 3 -0.0012 -12 imp:e=1 imp:p=1 $ air part of cover 2
16 4 -7.6 16 -11 imp:e=1 imp:p=1 $ cover
17 4 -7.6 -17 imp:e=1 imp:p=1 $ cover
13 4 -7.6 -13 14 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe botton cover
14 2 -2.7 15 -14 imp:e=1 imp:p=1 $ Al botton cover
15 6 -2.4 -15 imp:e=1 imp:p=1 $ FMT botton cover
16 2 -2.7 12 -18 imp:e=1 imp:p=1 $ Al cover
99 0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
imp:e=0 imp:p=0
```

Запуск файла в режиме графики

c Spectrometer c cells

исправленный файл

```
c Spectrometer c cells
1 1 -3.667 -1 imp:e=1 imp:p=1 $ crystal NaJ
2 2 -2.7 1 -2 imp:e=1 imp:p=1 $ dural box
3 3 -0.0012 -3 2 imp:e=1 imp:p=1 $ air box
4 4 -7.6 3 -4 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cladding
5 5 -11 4 -5 imp:e=1 imp:p=1 $ Pb cladding
6 4 -7.6 5 -6 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cladding
7 4 -7.6 -7 8 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe up cover 1
8 3 -0.0012 -8 imp:e=1 imp:p=1 $ air hole 1
9 4 -7.6 10 -9 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe cover 2
10 3 -0.0012 -10 11 imp:e=1 imp:p=1 $ Al part of cover 2
11 5 -11 17 12 -16 #18 imp:e=1 imp:p=1 $ Led part of cover 2
12 3 -0.0012 -12 imp:e=1 imp:p=1 $ air part of cover 2
16 4 -7.6 16 -11 #18 imp:e=1 imp:p=1 $ cover
17 4 -7.6 -17 imp:e=1 imp:p=1 $ cover
13 4 -7.6 -13 14 imp:e=1 imp:p=1 $ Fe botton cover
14 2 -2.7 15 -14 imp:e=1 imp:p=1 $ Al botton cover
15 6 -2.4 -15 imp:e=1 imp:p=1 $ FMT botton cover
18 2 -2.7 12 -18 imp:e=1 imp:p=1 $ Al cover
99 0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 &
imp:e=0 imp:p=0
```

Расчет зависимости разрешения от энергии

Осги:

- Cs-137
- Co-60
- Na-22
- Mn-54
- Am-241