4321 131211 10 9 8 サーボモーター×4 000000 000 0000000000000 000000000000 GND 3.3V 直流電源 カラーセンサー (乾電池2個)