부적합 보고서 (Non-Con□or□it□ Report)

문서 번호	QP-85-01	**□행 일자**	2026. 10. 28
□심사 부서 / 공정	ra 부서	**심사원**	(김연우)
심사 구분	[ ] 최초인증 [ ] 사후심사 [ ] 갱신심사 [v] 내부감사	**수검 책임자**	마창빈
부적합 등급	[ ] 중부적합 (Major) [v] 경부적합 (Minor) [ ] 권고/개선 (OFI)	**회신 기한**	2026. 10. 30 까지

1. 부적합 내용 (심사원 작성)

적용 요건 (기준)	ISO 13485(8.5.2 f) 효과성 검토 **사내 규정/절차서**: 시정 및 예방조치 QP-85-01
□관적 증거 (O□je□tive □viden□e)	절차서 6.4 절 9) 및 서식 10 번 항목에서 "6 개월이 지나도 최소 확인 수량(3 Lot 등)을 채우지 못하면 모의 수행이나 기록 표본 검토로 대체한다."
부적합 □□ (State□ent o□ Non□on□or□it□)	3 등급 의료기기(마이크로카테터)의 실제 공정 부적합에 대한 재발 방지 효과성을 검증해야 하는데, 생산량이 적다고 가상의 '모의 수행(Simulation)'으로 대체 인정하는 것은 ISO 13485(8.5.2 f) 효과성 검토 취지에 부합하지 않습니다

2. 원인 분석 및 대책 수□ (□심사 조□ 작성)

2.1 □기 조치 (임시 조치 / 수정 - Corre□tion □ Contain□ent)

- **□□ □□ 확인:** CAPA 관리대장(QP-85-01-F02)을 검토한 결과, 절차서 시행일 (2026.10.27) 이후 6.4 의 9) 대체 확인(모의 수행·기록 표본 검토)으로 종결된 제품·공정 CAPA 는 34 건임. 34 건 각각에 대해 아래 2.3 ① 의 허용 조건(실제 공정 조건 재현 시험 또는 절차·교육 원인) 충족 여부를 재검토하고, 충족 건은 그 정당성을 요구/보고서(QP-85-01-F01)에

추가 기록하며, 미충족 건은 종결을 취소하고 "효과성 확인 중"으로 재개함.

- **임시 □□ 지□:** 절차서 개정 전까지 제품·공정 부적합의 대체 확인은 2.3 ① 의 허용 조건을 충족하는 경우에만 품질책임자 승인 후 적용하도록 품질책임자 명의로 품질부서 및 각 부서장에게 문서 통보 (통보일: 2026.10.29, 접수일부터 3 일 이내 시정, QP-85-01 6.2 2 등급).

2.2 근본 원인 분석 (Root Ca□se Anal□sis - 5-□□□ / 특성요인도)

- **5-□□□ 분석:**

  □□□ 1: 6.4 의 9)에 "6 개월 경과 + 최소 확인 수량 미달"이면 대체 확인을 할 수 있다고만 규정되어, 공정 부적합에도 근거 없이 적용될 수 있었음.

  □□□ 2: 대체 확인을 허용하는 조건이 "데이터가 부족한 사정"(기간·수량)으로만 정해지고, "그 방법으로 효과를 입증할 수 있다"는 정당성 요건이 없었음.

  □□□ 3: 대체 확인 방법의 종류(실제 공정 조건에서 재현한 시험 / 탁상 모의 점검)를 구분하지 않아, 효과성의 증거가 되지 않는 방법도 허용되는 것처럼 규정됨.

  □□□ 4: 대체 확인 방법을 교육자료의 절차 부적합 사례(설계변경 절차 준수 확인)에서 가져오면서, 부적합 유형과 근본원인의 성격에 따라 적용 조건을 달리 정하지 않음.

- **근본 원인:**

  1. 대체 확인을 허용하는 조건과 그 정당성(해당 방법으로 효과를 입증할 수 있다는 근거)이 절차서에 명시되지 않아, 기간·수량 미달만으로 공정 부적합에도 대체 확인이 가능하도록 규정됨.
  2. 대체 확인 방법을 부적합 유형과 근본원인의 성격(공정 자체 / 절차·교육)에 따라 구분하지 않아, 효과성 증거가 되지 않는 탁상 모의도 허용되는 것으로 해석될 수 있었음.

2.3 시정조치 및 시정조치계□ (Corre□tive. Corre□tive A□tion Plan - 재□ 방지책)

조치 □□	□부 내용	□당자	완료 예정일
시정조치	**① 6.4 의 9) 개정 (대체 확인 허용 조건과 정당성 명시):** 문서·절차·시스템 부적합은 모의 수행·기록 표본 검토 허용. 제품·공정 부적합은 다음 중 하나를 충족하는 경우에만 허용: (가) 실제 생산 장비·자재·생산 조건(최악 조건 포함)에서 공정을 재현한 시험(공정 재적격성 확인 OQ/PQ, 챌린지 시험 등), (나) 근본원인이 공정 자체가 아닌 절차·교육으로 확인된 경우의 작업 재현 또는 기록 표본 검토. ② 탁상 모의 점검, 체크리스트 확인, 기간 경과만으로는 제품·공정 부적합의 효과성을 판정하지 않음. ③ 대체 확인을 적용할 때는 충족한 조건과 정당성을 요구/보고서(QP-85-01-F01)에 기록하고 품질책임자 승인을 받음. ④ 조건을 충족하지 못하면 CAPA 를 종결하지 않고 확인 기간을 연장하며, 연장 기간 중 해당 공정 생산 Lot 에 대해 관련 특성 강화 검사와 공정 파라미터 기록 검토를 실시하여 기록.	품질부서 (승인: 품질책임자)	2026.11.27 (접수일부터 30 일, QP-85-01 6.2 2 등급)

조치 □□	□부 내용	□당자	완료 예정일
	□ **QP-85-01-F01 10 번 개정:** 대체 확인 조건 선택란((가)/(나)/문서·시스템), 정당성 기재란, 품질책임자 승인란 추가.		
시정조치계획 (근본원인 제거활동 및 효과성 평가 계획)	**[근본원인 제거]** ① 6.4 에 "부적합 유형·근본원인별 효과성 확인 방법과 대체 확인 허용 조건" 기준표 추가 (근본 원인 1, 2 제거). ② 품질부서 및 각 부서장 대상 개정 내용 교육 및 교육 후 평가 (QP-85-01 6.4 의 7)). **[효과성 평가 계획]** **방법:** 개정 시행 후 종결되는 모든 CAPA 의 요구/보고서(F01)를 전수 검토하여, 대체 확인을 적용한 건이 허용 조건을 충족하고 정당성과 승인 기록을 갖추었는지 확인. **판정 기준:** 허용 조건 미충족 대체 확인 0 건, 대체 확인 적용 건의 정당성·승인 기록 100% 구비. **기간·수량:** 시행 후 최소 3 개월, 종결 CAPA 3 건 이상 (QP-85-01 회사 기준). 수량 미충족 시 기간 연장.	품질부서 (개정·교육) 지정 검증자 (효과성 확인)	교육: 개정 시행 시 효과성 확인: 시행 후 3 개월 이상 (수량 미충족 시 연장)

조치 □□	□부 내용	□당자	완료 예정일
	검증자: 조치부서가 품질부서이므로 QP-85-01 6.1 에 따라 품질책임자가 지정한 타 부서장(예: 생산부서장)이 검증하며, 차기 내부감사에서 재확인.		

작성자: 생산품질팀장 윤정환 (서명) **승인자:** 품질보증부서장 정승인(서명)

3. 시정조치 유효성 검증 및 종결 (심사원/품질보증부서 작성)

검증 □□	검증 내용 및 □관적 근거	결과
조치 검증	예시. 격리된 Lot No: 202X-A01 검사 성적서 확인 및 부적합품 처리 절차 적합성 확인	[ ] 적합 [ ] 부적합
원인 분석 적합성		[ ] 적합 [ ] 부적합

검증 □□	검증 내용 및 □관적 근거	결과
	예시. 인적 오류를 넘어선 설비 인터록 및 절차적 근본 원인 도출 여부 확인	
재□ 방지 유효성	예시. 비밀번호 잠금 설정 현장 확인 및 개정된 SOP-PRD-004 개정본, 교육 일지 확인	[ ] 적합 [ ] 부적합

최종 결□: [ ] 종결 승인 (Closed) [ ] 보완 요구 (Re-opened)

심사원 확인: _____ (인 / 서명) **종결 일자:** 202X. 00. 00