

DEPTO. DE PROTECCION y COMUNICACIÓN

Coordinación de Pruebas y Mediciones

Pruebas al Transformador TT-2

Subestación: Llano Sánchez

Fecha de Prueba: 6-Julio-2015

Prueba Realizada por: Ing. Josué Martínez

Informe Realizado por: Ing. Josué Martínez

Fecha de informe: 17-Julio-2015



Capacitancia y FP del Tanque

Clima

Temp. Ambiente

Temp Aceite

FC a 20°C

Humedad Relativa



34°C

50%

34°C

0.73

Número de prueba LLSANTT2-1-15

Fecha

06-jul-15

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

TT2

Fabricante

ANSALDO-COEM

Año de Fabricacion 1997

Realizado por

ANDALDO-COLIVI

Josué Martínez

1997

.....


Valenia da Druaha	10k\
Voltaje de Prueba	TOKV

Prueba	Descripcion del Circuito	Corriente (mA)	Perdidas (W)	FP Medido	FP Corregido a 20°C	Capacitancia (pF)	Evaluación
CH+CHL							
СН	GST-GND	17.692	0.636	0.360	0.263	4693	Aceptable
CHL							
CL+CHL							
CL							

Resultado de la Prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 establece que : Para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5 % Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor de 1.5 %



Equipo de prueba

M4100 DOBLE

Observación Valores Parecidos a la Prueba Anterior. Prueba Buena.

Capacitancia y FP del Tanque

Número de prueba	LLSANTT2-1-15	Clima	Soleado
Fecha	06-jul-15	Temp. Ambiente	34°C
Subestación	Llano Sanchez	Humedad Relativa	50%
Equipo	П2	Temp Aceite	34°C
Fabricante	ANSALDO-COEM	• •	
Año de Fabricacion	1997	FC a 20°C	0.73
Realizado por	Josué Martínez		

Voltaje de Prueba

10kV

	del Circuito	(mA)	(W)	Medido	a 20°C	Capacitancia (pF)	
CH+CHL		: 	:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
CH		17.692	0.636	0.360	0.263	4693	
CHL	1:						
CL+CHL		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;			:		
CL			:				

Resultado de la Prueba	,
Prueba buena	•
Prueba regular	
Prueba deficiente	
and the second s	
Según la norma IEEE Std 62-1995 establece que :	
Para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5 %	·
Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor de 1.5 %	

Equipo de prueba M4100 DOBLE	Equipo	de	prueba	M4100	DOBLE
------------------------------	--------	----	--------	-------	-------

Observación Valores Parecidos a la Prueba Anterior. Prueba Buena.



Capacitancia y Factor de Potencia de los Bushings (C1)



Número de Prueba	LLSANTT2-2-15	Clima	Soleado
Fecha	06-jul-15	Temp. Ambiente	34°C
Subestación	Llano Sanchez	Humedad	50%
Equipo	TT2	Temp. Aceite	34°C
Realizada por	Josué Martínez	Temp. Promedio	34°C

Valores de Pl	aca				
Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	FP C1 (%)	Cap C1 (pF)
H0	3677203695	ABB	O+C	0.240	431.00
H1	3051250195	ABB	O+C	0.250	443.00
H2	3051250595	ABB	O+C	0.250	446.00
Н3	3677203495	ABB	O+C	0.250	446.00

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP (%)	Cap (pF)	Factor	FP a 20°C	Evaluación FP	Evalación Capacitancia
НО	1.626	0.039	0.24	431.4	1.07	0.257	Aceptable	Aceptable
H1	1.677	0.045	0.27	444.8	1.07	0.289	Aceptable	Aceptable
H2	1.692	0.046	0.27	448.7	1.07	0.289	Aceptable	Aceptable
Н3	1.686	0.047	0.28	447.3	1.07	0.300	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

- 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Observaciones
Resultado de la prueba Prueba buena Prueba regular Prueba deficiente	Todos los valores son aceptables.



Capacitancia y FP de los Bushings (C2)



Número de Prueba

LLSANTT2-3-15

Clima

Soleado

Fecha

06-jul-15

Temp. Aceite

34°C

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Promedio

Equipo

TT2

Temp. Ambiente

34°C

Realizada por

Josué Martínez

Humedad

50%

Valores de P	laca					
Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	Cap C2 (pF)	FP C2 (%)	
H0	3677203695	ABB	O+C	389.66	1.08	
H1	3051250195	ABB	O+C	398.26	1.95	
H2	3051250595	ABB	O+C	395.76	0.4	
Н3	3677203495	ABB	O+C	383.55	1.33	

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP C2 (%)	Cap C2 (pF)	Evaluación FP	Evaluación Capacitancia
H0	1.429	0.049	0.34	379.0	Aceptable	Aceptable
H1	1.417	0.064	0.45	375.8	Aceptable	Monitorear
H2	1.461	0.067	0.46	387.5	Aceptable	Aceptable
Н3	1.410	0.079	0.54	374.1	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Resultado de la prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Observaciones

Los valores de Factor de Potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos la del H1 que está en monitoreo. En la prueba anterior, salió monitoreo para H3 y podemos ver que esta prueba mejoró.



Prueba de Resistencia de Aislamiento



Número de Prueba LLSANTT2-5-15

Pruebas.Fecha

06-jul-15

Subestación

Llano Sanchez

NombreEquipo

TT2

Realizado por

Josué Martínez

Temp. Ambiente

32°C

Humedad Relativa

62%

Temp. Aceite

34°C

Factor de Corrección 2.615

Tipo

Conservador

Realizado po	Josue Martin		oltaje de pr	rueba 500	0VDC
T	Valores de campo (GΩ)		Valores corregidos a 20°C (GΩ)		
Tiempo (min)	H VS T			H VS T	
0.5	2.40			6.28	
1	2.94			7.69	
2	3.45			9.02	
3	3.69			9.65	
4	3.84			10.04	
5	3.85			10.07	
6	3.91			10.23	
7	3.98			10.41	
8	4.05			10.59	
9	4.09			10.70	
10	4.13			10.80	
Resultado de la prueba		I.P		1.40	
O Prueba bue	na	I.A.	A) 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 - 190 -	1.23	
Prueba regular Prueba deficiente		Evaluación	Bueno	Regular	Bueno
		Resistencia de Aislamiento a 20°C			
Referencia según l ANSI/IEEE C57-125		100 —			
I.P.	Evaluación	encia			■ H VS T

Equipo de prueba MIT 1025 Megger

Malo

Pobre

Regular

Bueno

Cuestionable

Observación

Menos de 1.0

de 1.0 a 1.1

de 1.1 a 1.25

de 1.25 a 2.0

arriba de 2.0

La resistencia de aislamiento mejoró un poco con relación de la prueba anterior. El índice de polarización disminuyó. Dar seguimiento en siguiente prueba.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo (min)



Prueba de Resistencia DC del Devanado



58%

32°C

34°C

Número de pru	eba Ll	SANTI	2-6-15
---------------	--------	-------	--------

Fecha de prueba

06-jul-15

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

Realizado por

TT2

Josué Martínez

Temperatura Devanado H

34°C

Tap móvil NO

NO

Temperatura Devanado X

Tap fijo

Humedad Relativa

Temp. Ambiente

Temp. Aceite

Temperatura Devanado Y

Temp. de Referencia

○ 20°C ● 75°C ○ 85°C

Posición (Bobinas)	Lectura (Ω)	Corrección	Referencia (Ω)	Variación
H1-H0	0.575	0.663	0.664	-0.18%
H2-H0	0.575	0.663	0.663	-0.03%
H3-H0	0.576	0.664	0.667	-0.46%

Resultado de la Prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la comparación con otras fases, otros transf. iguales o con mediciones anteriores bajo condiciones de campo.

La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la Compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.

Equipo de prueba 830280 Multiamp

Observacion

Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.



Prueba de Corriente de Excitación

COMPRIME SHIPMENS Y

Número de Prueba

LLSANTT2-4-15

Temp. Aceite

34°C

Pruebas.Fecha

06-jul-15

Humedad Relativa

50%

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Ambiente

34°C

Equipo

TT2

Clima

Soleado

Realizado por

Josué Martínez

Tap fijo NO Tap móvil NO

Prueba	Descripción del Circuito	Voltaje (kV)	Corriente (mA)	Pérdidas (W)
H1-H0	UST-R	10.13	33.319	299.790
H2-H0	UST-R	10.13	31.562	292.540
H3-H0	UST-R	10.13	46.760	412.180

Criterio de Evaluación: Comparación entre las 2 corrientes mas altas.

Para corrientes de exitación menores de 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.

Para corrientes de exitación mayores a 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes deberá ser menor de 5%

"Transformer Diagnostics" Vol. 3-31 Facilities Instructions, Standards, and Techniques."

Resultado de la prueba

Prueba buena

O Prueba regular

O Prueba deficiente

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Observaciones

Los valores aumentaron con respecto a los obtenidos el año pasado. Dar

seguimiento.



Pérdida en Pararrayos



Número de Prueba LLSANTT2-8-15

Temp. Ambiente

34°C

Fecha

07/06/2015

Humedad Relativa

50%

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

TT2

Voltaje de prueba

10000VDC

Realizado por

Josué Martínez

Fase Fabricante		Voltaje	Tipo de	Prueba de campo		
			Nominal (kV)	Prueba	Corriente (mA)	Pérdidas (W)
Α				GST		
В				GST		
С	JOSLYN	96MS131	37	GST	0.188	0.159
N				GST		

Equipo de prueba	M4100 DOBLE	•
		-

Resultado de la prueba

Prueba buena

Prueba regular

Prueba deficiente

Ohcar	vaciones	Flva

El valor es bueno. Los valores son parecidos a la prueba del 2014.



Resistencia de Aislamiento en Pararrayos



Número de Prueba LLSANTT2-7-15

Temp. Ambiente

32°C

Fecha

06-jul-15

Humedad Relativa

59%

Subestación

Llano Sanchez

Voltaje de prueba

5kV

Nombre

TT2

Realizado por

Josué Martínez

Fase	Fabricante	Serie	Voltaje Nominal (kV)	Tipo de Prueba	Resistencia (GΩ)
H1	JOSLYN	96MS133	35	Aislamiento	
H2	JOSLYN	96MS132	35	Aislamiento	
Н3	JOSLYN	96MS131	35	Aislamiento	14.1
N				Aislamiento	

Equipo de prueba

MIT 1025 Megger

Resultado de la prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Observaciones

La prueba fue buena. El valor de Resistencia de Aislamiento mejoró con

respecto a la prueba de 2014.