

DEPTO. DE PROTECCION y COMUNICACIÓN

Coordinación de Pruebas y Mediciones

Pruebas al Transformador TT-2

Subestación: Llano Sánchez

Fecha de Prueba: 12-Febrero-2014

Prueba Realizada por: Ing. Julio Ruiz

Informe Realizado por: Ing. Julio Ruíz C.

Fecha: 27-Febrero-2014



Capacitancia y FP del Tanque

Clima

Temp. Ambiente

Humedad Relativa

Temp Aceite

FC a 20°C



35°C

39%

32°C

0.76

Número de prueba LLSANTT2-1-14

Fecha

12-Feb-14

Subestación

Llano Sanchez

Equipo

TT2

Fabricante

Año de Fabricacion 1997 Realizado por

Julio Ruíz

ANSALDO-COEM

Voltaje	de	Prueba	10k\

Prueba	Descripcion del Circuito	Corriente (mA)	Perdidas (W)	FP Medido	FP Corregido a 20°C	Capacitancia (pF)	Evaluación
CH+CHL							
СН	GST-GND	17.675	0.585	0.330	0.251	4688.5	Aceptable
CHL							
CL+CHL							
CL							

Resul	ltade	o de	la Pr	ueba
-------	-------	------	-------	------

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 establece que : Para transformadores nuevos el FP debe ser menor de 0.5 % Para transformadores de 15 años el FP debe ser menor de 1.5 %

HIGH CH CHL CHL CL CL	TANQUE & NUCLEO
-----------------------------------	-----------------------

Equipo de prueba

M4100 DOBLE

Observación Valores parecidos a los del 2013. prueba buena.



Capacitancia y Factor de Potencia de los Bushings (C1)



Número de Prueba LLSANTT2-2-14

Clima

Soleado

Fecha

12-Feb-14

Temp. Ambiente

35°C

Subestación

Llano Sanchez

Humedad

39%

Equipo

TT2

Temp. Aceite

32°C

Realizada por

Julio Ruíz

Temp. Promedio

34°C

1	Va	lores	de	PI	aca

Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	FP C1 (%)	Cap C1 (pF)
H1	3051250195	ABB	O+C	0.250	443.00
H2	3051250595	ABB	O+C	0.250	446.00
НЗ	3677203495	ABB	O+C	0.250	446.00
НО	3677203695	ABB	O+C	0.240	431.00

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP (%)	Cap (pF)	Factor	FP a 20°C	Evaluación FP	Evalación Capacitancia
H1	1.676	0.043	0.26	444.5	1.07	0.278	Aceptable	Aceptable
H2	1.690	0.054	0.32	448.3	1.07	0.342	Aceptable	Monitorear
Н3	1.687	0.045	0.27	447.4	1.07	0.289	Aceptable	Aceptable
но	1.626	0.037	0.23	431.3	1.07	0.246	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

	Observac
Resultado de la prueba	Todas las

Prueba buena

O Prueba regular

()	-	S. W. S. S. S.			2012
1	Pru	aha	dot	CIO	nta
-	FIU	cva	uci	L.L.	ILC

Observaciones

Todos los valores son aceptables, no hay problema.



Capacitancia y FP de los Bushings (C2)



Número de Prueba LLSANTT2-3-14

Clima

Soleado

Fecha

12-Feb-14

Temp. Aceite

32°C

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Promedio

35°C

Equipo

TT2

Temp. Ambiente Humedad

39%

Realizada por Julio Ruíz

Valores de P	laca				
Bushing	Serie	Fabricante	Tipo	Cap C2 (pF)	FP C2 (%)
H1	3051250195	ABB	O+C	398.26	1.95
H2	3051250595	ABB	O+C	395.76	0.4
Н3	3677203495	ABB	O+C	383.55	1.33
но	3677203695	ABB	O+C	389.66	1.08

Bushing	Corriente (mA)	Pérdidas (W)	FP C2 (%)	Cap C2 (pF)	Evaluación FP	Evalación Capacitancia
H1	1.528	0.099	0.65	405.3	Aceptable	Aceptable
H2	1.542	0.094	0.61	408.9	Aceptable	Aceptable
Н3	1.530	0.131	0.86	405.9	Aceptable	Monitorear
H0	1.513	0.072	0.48	401.2	Aceptable	Aceptable

Equipo utilizado M4100 DOBLE

Resultado de la prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Observaciones

Los valores de Factor de Potencia son aceptables, las capacitancias son aceptables menos el de H3 que está en monitorear. Darle seguimiento.



Prueba de Resistencia de Aislamiento



Número de Prueba LLSANTT2-5-14

Pruebas.Fecha

12-Feb-14

Subestación

Llano Sanchez

NombreEquipo

TT2

Realizado por

Julio Ruíz

Temp. Ambiente

Humedad Relativa 30%

Temp. Aceite

32°C


Factor de Corrección 2.276

Tipo

Conservador

F000 (DC

		\	oltaje de p	rueba 500	0VDC
Tiempo (min)	Valores de can (GΩ)	Valores corregidos a 20°C (GΩ)			
	H VS T			H VS T	
3	4.02			9.15	
4	4.20			9.55	
5	4.32			9.84	
6	4.43			10.07	
7	4.49			10.21	
8	4.51			10.26	
9	4.59			10.44	
10	4.64			10.55	
0.5	2.60			5.92	
1	3.20			7.28	
2	3.75			8.53	
Resultado de la	prueba —	I.P		1.45	
O Prueba buer	na	I.A.		1.23	
O Prueba regu	100000	Evaluación	Bueno	Regular	Bueno
Prueba defic Referencia según la ANSI/IEEE C57-125	a norma	Resis	tencia de Ai	slamiento a 20)°C





Equipo de prueba IRM-5000P Vanguard

Bueno

Observación

arriba de 2.0

La resistencia de aislamiento disminuyó con relación a la última prueba realizada en el 2009. El índice de polarización permanece igual. Darle seguimiento en el siguiente mantenimiento.



Prueba de Resistencia DC del Devanado



	Número	de	prueba	LLSANTT2-6-1	4
--	--------	----	--------	--------------	---

Fecha de prueba

12-Feb-14

30%

Subestación

Llano Sanchez

Humedad Relativa Temp. Ambiente

35°C

Equipo

TT2

Temp. Aceite

32°C

Realizado por

Julio Ruíz

Temperatura Devanado H

33°C

Tap móvil NO

NO

Temperatura Devanado X

Tap fijo

Temperatura Devanado Y

Temp. de Referencia

○ 20ºC ● 75ºC ○ 85ºC

Posición (Bobinas)	Lectura (Ω)	Corrección	Referencia (Ω)	Variación
H1-H0	0.572	0.662	0.664	-0.33%
H2-H0	0.573	0.663	0.665	-0.31%
H3-H0	0.573	0.663	0.667	-0.61%
				75-81-98-1-1-5

Resultado de la Prueba

- Prueba buena
- O Prueba regular
- O Prueba deficiente

Según la norma IEEE Std 62-1995 se recomienda la comparación con otras fases, otros transf. iguales o con mediciones anteriores bajo condiciones de campo.

La variación bajo condiciones de campo no debe exceder el 5%. Según la Compañía DOBLE, debido a la inestabilidad de obtener lecturas precisas debido a la temperatura, se permite una desviación del 2% entre la prueba de campo y de fábrica.

Equipo de prueba 830280 Multiamp

Observacion

Todos los valores son buenos y cumplen con lo especificado en el recuadro superior del 5%.



Prueba de Corriente de Excitación



Número de Prueba

LLSANTT2-4-14

Temp. Aceite

32°C

Pruebas.Fecha

12-Feb-14

Humedad Relativa

39%

Subestación

Llano Sanchez

Temp. Ambiente

35°C

Equipo

TT2

Clima

Soleado

Realizado por

Julio Ruíz

Tap fijo NO Tap móvil NO

Prueba	Descripción del Circuito	Voltaje (kV)	Corriente (mA)	Pérdidas (W)
H1-H0	UST-R	10.10	28.034	259.240
H2-H0	UST-R	10.10	28.031	260.440
H3-H0	UST-R	10.10	42.711	372.440

Criterio de Evaluación: Comparación entre las 2 corrientes mas altas.

Para corrientes de exitación menores de 50mA:

Resultado de la prueba

Prueba buena

O Prueba regular

O Prueba deficiente

La diferencia entre ambas corrientes debe ser menor de 10%.

Para corrientes de exitación mayores a 50mA:

La diferencia entre ambas corrientes deberá ser menor de 5%

"Transformer Diagnostics" Vol. 3-31 Facilities Instructions, Standards, and Techniques."

Equipo utilizado

M4100 DOBLE

Observaciones

El año pasado 2013, dieron valores similares a los de ahora. Ver como se comporta el año que viene 2015.



Pérdida en Pararrayos



Número de Prueba LLSANTT2-8-14

Temp. Ambiente

35°C

Fecha

Equipo

12/02/2014

Humedad Relativa

39%

Subestación

Llano Sanchez

TT2

Voltaje de prueba

10000VDC

Realizado por

Julio Ruíz

Fase	Fabricante	Serie	Voltaje	Tipo de kV) Prueba	Prueba de campo	
			Nominal (kV)		Corriente (mA)	Pérdidas (W)
Α				GST		
В				GST		
С	JOSLYN	96MS131	37	GST	0.188	0.167
N				GST		

Equipo de prueba M4100 D	OOBLE	Resultado de la prueba Prueba buena Prueba regular Prueba deficiente	
--------------------------	-------	---	--

Observaciones

El valor es bueno. En esta prueba salió mejor que en el 2013, ver que se hizo diferente, darle seguimiento.



Resistencia de Aislamiento en Pararrayos



Número de Prueba LLSANTT2-7-14

Temp. Ambiente

35°C

Fecha

12-Feb-14

Humedad Relativa

30%

Subestación

Llano Sanchez

Voltaje de prueba

5kV

Nombre

TT2

Realizado por

Julio Ruíz

Fase	Fabricante	Serie	Voltaje Nominal (kV)	Tipo de Prueba	Resistencia (GΩ)
H1	JOSLYN	96MS133	35	Aislamiento	
H2	JOSLYN	96MS132	35	Aislamiento	
НЗ	JOSLYN	96MS131	35	Aislamiento	0.8419
N				Aislamiento	

Equipo de prueba

IRM-5000P Vanguard

Resultado de la prueba	
O Prueba buena	

_				
	Pru	eha	regu	lar

O Prueba deficiente

Observaciones

Valores un poco bajos comparandolos con las pruebas del 2006, darle seguimiento.

Solo le queda este pararrayo, los demás le fueron sustraidos para otros equipos.