Polyethen / Polyethylen

Durch Variation der Reaktionsbedingungen und mit Einsatz eines Katalysators lässt sich Polyethen (PE) mit unterschiedlichen Stoffeigenschaften herstellen:

- Bei hohen Temperaturen (150 300°C) und hohen Drucken (1400 3500 bar) bildet sich ein Hochdruck-Polyethen mit niedriger Dichte, das **LDPE** (low density polyethylene).
- Bei niedrigeren Temperaturen (50 150°C) und niedrigeren Drucken (1-50 bar) entsteht ein Niederdruck-Polyethen mit hoher Dichte, das **HDPE** (high density polyethylene).

Die Tabelle gibt strukturelle Merkmale und Stoffeigenschaften dieser beiden Sorten von Polyyethen an:

	HDPE	LDPE
Typische Stoffeigenschaften	 Größere Härte Hohe Festigkeit Höhere Dichte (0,955 g/cm³) 	 Geringe Härte Geringere Festigkeit Geringere Dichte (0,925 g/cm³)
Verwendung	Hohlkörper (Kanister, stabile Verpackungen)	Dünnwandige Folien (Tragetaschen, Frischhaltefolie)
Verzweigung der Polymere (wird durch den Katalysator ermög- licht)		
Anordnung		

Aufgaben:

- 1. Erkläre die Stoffeigenschaften und die Verwendung der beiden PE-Sorten anhand der Verzweigung und der Anordnung der Polymerketten. Gehe dabei auf die Art und die Wirkung der zwischenmolekularen Kräfte ein.
- 2. Welche Produkte entstehen bei der Verbrennung von Polyethen? Bewerte die Umweltverträglichkeit für die Entsorgung dieses Kunststoffs durch Verbrennung.