Eksamen TTK4125 Datastyring vår 2005 Løsningsforslag

Oppgave 1

a)

• sløyfe 1: 10A

• sløyfe 2: -10A

• sløyfe 3: 0A

b)

Kraften mellom lederne virker *frastøtende* iht. høyrehåndsregelen. (*NB: opprinnelig LF hadde en trykkfeil og anga at kraften var tiltrekkende*).


$$f = iIB\sin\theta = 10 A*1 m*B*1$$

$$B = \frac{4\pi * 10^{-7} * 10}{2\pi * 0.1}$$


$$f = 10 * 2 * 10^{-5} = 2 * 10^{-4} N$$


Oppgave 2

a)










 $\label{eq:v0} \textbf{d)} \\ V_0 \ i \ c) \ er \ for \ ujevn \ og \ serieregulatoren \ skal \ sørge \ for \ at \ utgangsspenninger \ blir \ helt \ glatt \ 0,1\%.$







Når belastningen blir for stor vil utgangspenningsintervallet bli negativt:




Oppgave 3





- L1, L2 og L3 er linjespenning
- N er nullpunkt
- PE er sikkerhetsjord

d)Vi tar ut mellom fase og N. Det vil si f.eks mellom L1 og N, L2 og N eller L3 og N:



Oppgave 4

- a) Squirrel-cage-motor er beskrevet i motorkompendium s. 758.
 - Følgende momenter må være med:
 - Rotorstrukturen (fig. 17.6 eller liknende)
 - Trefasestatoren (fig. 17.4 eller lignende)
 - Forklaring av hvorfor feltet roterer
 - synkron hastighet, dvs. feltets fysiske rotasjonshastighet
 - sakking (eng.: slip)
 - hvorfor det går strømmer i rotor hvis sakkingen er >0
 - hvordan momentet oppstår osv., F=ilx**B** osv
- **b)** Motorkompendium s. 761.

Viktige momenter:

- Den generelle formen på kurven (starting torque < breakover torque)
- Hvorfor er kurven lineær ved liten sakking: indusert spenning er prop. med sakking, neglisjerbar induktans => strøm, og dermed moment, er prop. med sakking.
- Hvorfor kurven synker ved høy sakkefrehvensInduktansen får større betydning, slik at strømmen (og momentet) blir uavh. av sakking.
- **c)** Effekttap, se motorkompendium figur 16.2:
 - Elektriske:
 - i. Koppertap (ohmsk tap) pga motstanden i ledningene
 - ii. Hvirvelstrømstap pga. strømmer indusert i jernkjernen, som igjen gir ohmsk tap i jernet
 - iii. Hysteresetap energien som skal til for å snu magnetiseringen i jernet.
 - Mekaniske:
 - i. Friksjon i aksellagre, kommutator etc.
 - ii. Luftmotstand aksel og rotor; ofte også en VIFTE som er plassert på motorakselen for å kjøle motoren.
- **d)** Seriemotor: se figur 16.22 i motorkompendiet. Viktige momenter:
 - Felt- og ankervikling koplet i serie, har kommutator.
 - Egenskaper:
 - i. "Automatigireffekt" svært høyt startmoment, beholder momentet selv for meget høye (teoretisk uendelige) hastigheter, se fig. 16.23.
 - ii. Uten belastning kan den aksellerere til den går i stykker! Må derfor ha sikkerhetsforanstaltninger for å unngå dette dersom lasten skulle "falle av".

Oppgave 5

a) Sjiktmåling med boblerør står beskrevet på side 210 i OAO.

b) Mikrobølger kan være en godt egnet målemetode. Andre metoder kan også benyttes. Svaret må begrunnes. Se OAO.

Oppgave 6

